PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS ATA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2014

Aos dez dias de março de 2014 as 09:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA, reuniram-se o Pregoeiro Senhor ÁMILTON TIAGO DE SOUZA e equipe de apoio, designados conforme Decreto 4341/2014 constante do referido processo:

Pregão N°: 26/2014 Processo: 26-2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

JULGAMENTO: por item.

A sessão foi declarada aberta pelo Pregoeiro que, em voz audível, descreveu sucintamente os procedimentos a serem obedecidos, bem como alertou os presentes da responsabilidade ao participarem do Pregão. Leu o art. 7° da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Apresentaram-se para o credencimento objetivando à participação no procedimento, os interessados e/ou respectivos representantes legais, como segue:

Proponente	Representante
RODO SERVICE LTDA,	ALTASIR PACHECO DA SILVA,
RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	ROOSEVELT HICHUKI

REGISTRO DO PREGÃO

Logo após, o Pregoeiro solicitou dos interessados, a apresentação de declaração dando ciência de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, e a entrega dos envelopes contendo as propostas comerciais e a documentação de habilitação.

De imediato procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, que foram rubricadas pelo pregoeiro que proclamou os seus valores e em conjunto com a equipe de apoio verificou a conformidade destas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

Ato contínuo, o Pregoeiro convidou, os autores das propostas escritas classificadas para a fase de lances, a apresentarem novas ofertas em valores distintos e decrescentes, iniciando com aquele que apresentou a proposta escrita de maior valor, que após rodadas de lances e negociação com o proponente de melhor classificação, apresentou o seguinte resultado final:

RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA							
Lote	ltem	Produto/Serviço	Marca	Unid	Quant	Preço	Preço total
1	2	Ônibus escolar novo Motor potência máxima de 185 cv, Turbo Intercooler, 4 cilindros em linha, com sistema de injeção eletrônica, dentro das normas de emissões do proconve P7 caixa de câmbio ZF de 5 marchas à frente e 1 à ré, eixo traseiro com bloqueio do diferencial, direção hidráulica, pneus misto sem câmara 275 x 22,5 x 75, sistema elétrico de 24 Volts, tanque de combustível 275 litros, PBT 15000 kg. Carroceria: Comprimento externo mínimo de 11.000 mm., capacidade mínima para 46 passageiros sentados, mais posto do motorista, poltronas urbanas estofadas encosto alto fixo com revestimento total em corvim, cintos de segurança abdominal retrátil em todas as poltronas, poltrona do motorista com encosto de cabeça, amortecimento hidráulico e cinto de segurança, chave geral junto ao posto do motorista, cortina de	VOLKSBUS 15190 ODR	UNI	2,00	310.000,00	620.000,00

tecido em todas as janelas,			
cortinas vermelhas com dupla			
face junto as janelas de			
emergência, iluminação externa			
de acordo normas Contran.Luz			
de freio brek lights na traseira,			
iluminação interna com			
luminárias leds, janelas tipo			
rodoviárias com vidro fume, com			
abertura máxima de 150 mm,			
fixados a carroceria através de			
guarnição de borracha, três			
janelas de emergência LE e			
duas no LD, ejetáveis operadas			
por alavanca de pressão, pára –			
brisa laminado, bipartido, com			
limpadores radiais,			
desembaçador pára – brisa			
elétrico ar ambiente, pára –			
choques dianteiro e traseiro em			
fibra de vidro de alta resistência			
e fácil reposição com ponteiras,			
dois corrimão no teto com			
balaustres intercalados, uma			
porta tipo urbana no balanço			
dianteiro vão de 800 mm com			
acionamento pneumático e com			
válvula de emergência,			
preparação para cadeira de			
transbordo no salão, sirene de ré,			
dois teto alçapão com sendo um			
com saídas de emergência,			
pintura es colar padrão município			
com adesivos do brasão. Ano			
modelo 2014/2014.	 		

TOTAL 620.000,00

RODO SERVICE LTDA

Lote	ltem	Produto/Serviço	Marca	Uni	Quan t	Preço	Preço total
1	1	Ônibus Escolar, com características mínimas: Motor com potência mínima de 160 cv, dentro das normas de emissões do proconve P7, Turbo Intercooler, 4 cilindros em Iinha com sistema de injeção eletrônica, caixa de câmbio ZF de 5 marchas à frente e 1 à ré,embreagem monodisco a seco, revestimento orgânico, eixo dianteiro I em aço forjado, eixo traseiro Dana 284, direção hidráulica, pneus sem câmara 215/75R17.5, freios tipo ABS, sistema elétrico de 24 Volts, tanque de combustível 150 litros, PBT 9200 kg. Carroceria: carroceria para 32 passageiros, Comprimento externo mínimo de 9.000 mm, porta rodoviária pantográfica. tanque original do chassi, somente com bocal de abastecimento,dois teto alçapão sendo um com saída de emergência.no mínimo um ventilador no teto, ventilação pára-brisa ar ambiente.Meia	MARCOPO LO VOLARE	UND.	1,00	216.800,00	216.800,00

divisão atrás do posto do motorista encos to alto com amortecimento hidráulico, poltrona para 2º motorista na cabine, cinto de segurança para poltronas motorista, cintos de segurança abdominal retrátil em todas as poltronas, descansa braço basculantes em todas as poltronas, Iluminação intema com luminárias leds. revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas rodovárias com vidros fume, cortinas de tecido em todas as jointos de tecido em todas as jointema com luminárias leds. revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas de obravárias com vidros fume, cortinas de tecido em todas as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as janelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, larol de nebilina no para choque, Iluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteirio e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (fir-parido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em acp utbular qalvanizada com proteção anti-corrosi va nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de aluminio, frente, traseira e teto em fibra de vidro reforçado com ponteiras (fir-parido), estruturas laterais, ateo, frente e traseira da carroceria em chapas de aluminio, frente, traseira e teto em fibra de vidro pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.				 	
encosto alto com amortecimento hidráulico, potrona para 2º motorista na cabine, cinto de segurança para poltronas motorista, cintos de segurança abdominal retrátil em todas as poltronas, luminação interna com luminárias leds. revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas rodovárias com vidros fume, continas de tecldo em todas as poltronas, luminação interna com luminárias leds. revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas rodovárias com vidros fume, continas de tecldo em todas as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as janelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, lluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, interário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector eletrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosi van oso pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.		divisão atrás do posto do			
encosto alto com amortecimento hidráulico, potrona para 2º motorista na cabine, cinto de segurança para poltronas motorista, cintos de segurança abdominal retrátil em todas as poltronas, luminação interna com luminárias leds. revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas rodovárias com vidros fume, continas de tecldo em todas as poltronas, luminação interna com luminárias leds. revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas rodovárias com vidros fume, continas de tecldo em todas as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as janelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, lluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, interário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector eletrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosi van oso pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.		motorista, poltrona do motorista			
motorista na cabine, cinto de segurança para politronas motorista e segurança abdominal retrátil em todas as poltronas, descansa braço basculantes em todas as poltronas, lluminação interna com luminárias leds, revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas rodovárias com vidros fume, cortinas de tecido em todas as pibratido, traseira superior fechada, sem widro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagagejero entre eixo, farol de neblina no para choque, lluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, ilinerário eletrônico 08:80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP2, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosi van os pontos de motoristo, caixa de baterias fixa original for reforçado com ponteiras (fri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosi van oso pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
motorista na cabine, cinto de segurança para politronas motorista e segurança abdominal retrátil em todas as poltronas, descansa braço basculantes em todas as poltronas, lluminação interna com luminárias leds, revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas rodovárias com vidros fume, cortinas de tecido em todas as pibratido, traseira superior fechada, sem widro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagagejero entre eixo, farol de neblina no para choque, lluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, ilinerário eletrônico 08:80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP2, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosi van os pontos de motoristo, caixa de baterias fixa original for reforçado com ponteiras (fri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosi van oso pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.		hidráulico, poltrona para 2º			
segurança para poltronas motorista, cintos de segurança abdominal retrátil em todas as poltronas, descansa braço basculantes em todas as poltronas, lluminação interna com luminárias leds. revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas rodovárias com vidros fume, cortinas de tecido em todas as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as janelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, Iluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, limerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseira da carrocería em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral en chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro relorçado com lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
motorista e segundo motorista, cintos de segurança abdominal retrátil em todas as poltronas, descansa braço basculantes em todas as poltronas, lluminação interna com luminárias leds. revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas rodovárias com vidros fume, cortinas de tecido em todas as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as janelas de emergência, pára-briasa bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro ente eixo, farol de neblina no para choque, lluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, titnerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (ti-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padarão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
cintos de segurança abdominal retrátil em todas as poltronas, luminação interna com luminárias leds. revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas rodovárias com vidros fume, cortinas de tecido em todas as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as janelas de mergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre elixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de nebilina no para choque, Illuminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, timeránio eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente et traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pinture ascolar padarão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
retrátil em todas as poltronas, descansa braço basculantes em todas as poltronas, lluminação interna com luminárias leds. revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas rodovárias com vidros fume, cortinas de tecido em todas as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as janelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, lluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, etco, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
descansa braço basculantes em todas as poltronas, lluminação interna com luminárias leds. revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas rodovárias com vidros fume, cortinas de tecido em todas as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as janelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, lluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterals, ieto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e leto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
interna com luminárias leds. revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas rodovárias com vidros fume, cortinas de tecido em todas as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as janelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, lluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
interna com luminárias leds. revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas rodovlárias com vidros fume, cortinas de tecido em todas as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as janelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro nat reseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro notre eixo, farol de neblina no para choque, lluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, tinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques diantetiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, tras eira e leto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
revestimento interno teto e laterais do salão em formidur, janelas rodovárias com vidros fume, cortinas de tecido em todas as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as janelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, lluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tir-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
laterais do salão em formidur, jamelas rodoviárias com vidros fume, cortinas de tecido em todas as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as jamelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, lluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instaladon na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
janelas rodovárias com vidros fume, cortinas de tecido em todas as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as janelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, Illuminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
fume, cortinas de tecido em todas as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as janelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, Iluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teo em fibra de vidro, pintura escolar padrão municipio com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.		laterais do salão em formidur,			
todas as janelas, cortinas vermelhas dupla face junto as janelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, Illuminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, titnerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterías fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carrocería em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão municipio com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.		janelas rodoviárias com vidros			
wermelhas dupla face junto as janelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, lluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico (08x80-1-0, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de aluminio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.		fume, cortinas de tecido em			
wermelhas dupla face junto as janelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, lluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico (08x80-1-0, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de aluminio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
janelas de emergência, pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, Iluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
pára-brisas bi-partido, traseira superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, lluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, leto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
superior fechada, sem vidro, porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, lluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
porta estepe tipo cesto no entre eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, Iluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
eixos, bagageiro na traseira com tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, Iluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
tampa de acesso pela traseira bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, Iluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
bagageiro entre eixo, farol de neblina no para choque, Iluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
neblina no para choque, Iluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
Iluminação externa de acordo normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e eto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
normas Contran, espelhos retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
retrovisores externos LD convexo e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carrocería em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
e LE plano, chave geral junto ao posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carrocería em aço tubular galvanizada com proteção anti-corros iva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
posto do motorista, caixa para ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
ferramentas instalado no bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
bagageiro, itinerário eletrônico 08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
08x80-10, carregador de celular no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.		ferramentas instalado no			
no painel, escapamento na lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.		bagageiro, itinerário eletrônico			
lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.		08x80-10, carregador de celular			
lateral, caixa de baterias fixa original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.		no painel, escapamento na			
original do chassi, conector elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
elétrico e pneumático na dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
dianteira, radio CD/MP3, instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
instalado na cabine, para choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
choques dianteiro e traseiro em fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
fibra de vidro reforçado com ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
ponteiras (tri-partido), estruturas laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
laterais, teto, frente e traseira da carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
carroceria em aço tubular galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
galvanizada com proteção anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
anti-corrosiva nos pontos de solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
solda, revestimento externo lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
lateral em chapas de alumínio, frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
frente, traseira e teto em fibra de vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.					
vidro, pintura escolar padrão município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
município com adesivos do brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
brasão. Ano modelo 2014/2014.			1		
brasão. Ano modelo 2014/2014.		município com adesivos do	1		
TOTAL 216.800,00			1		
TOTAL 216.800,00	<u> </u>		•		
101AL [210.000,00	TOTAL				216 800 00
	LICIAL				Z 10.000,00

ENCERRAMENTO

O Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, analisou a documentação das proponentes que apresentaram as melhores ofertas e estando estas em conformidade com o instrumento convocatório, as declarou vencedoras do certame. As propostas e a documentação das proponentes vencedoras foram colocadas à disposição para vistas e rubricas. Não houve manifestações imediata e motivada de intenção de recurso e o Pregoeiro adjudicou o objeto à proponente vencedora. A presente ata é o fiel registro da sessão pública do Pregão, na forma presencial, nº 26/2014, que depois de lida e achada conforme é assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e proponentes.

Imbituva/PR, 10 de março de 2014.

Amilton Tiago de Souza	Vanderleia Maria Bobato Muller
Pregoeiro	membro
Sandro Cleone Ribeiro Borges	Elieder Doni Vieira Fortes
Membro	mermbro
Vanessa Machado de Souza	RODO SERVICE LTDA
Membro	ALTASIR PACHECO DA SILVA
RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS L ROOSEVELT HICHUKI,	_TDA,