



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI CURITIBA

DATA BASE 12-18 (DES.)

 PROPONENTE / TOMADOR
 APELIDO DO EMPREENDIMENTO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ
 DIVISORIAS EM DRYWALL E VIDRO TEMPERADO

 DESCRIÇÃO DO LOTE
 MUNICÍPIO / UF
 BDI 1
 BDI 2
 BDI 3

 LOTE 01
 IMBAU/PR
 30,00%
 0,00%
 0,00%

				1				,			
Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	LOTE 01									26.660,74
Meta	Meta	1.			REEFORMA SEDE PREFEITURA - DIVISORIAS					-	26.660,74
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	19.152,10
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	86,63	87,93	BDI 1	114,31	9.902,68
Serviço	Serviço	1.1.2.	Composição	0002	KIT PORTA DE MADEIRA LISA PARA DRYWALL PRIMER 210 CM X 80 CM COM ACABAMENTOS(ALIZARES e BATENTES), FECHADURA, PINTURA(DIREITA/ESQUERDA)	UND	5,00	595,47	BDI 1	774,11	3.870,55
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	1.761,51	BDI 1	2.289,96	2.289,96
Serviço	Serviço	1.1.4.	Prefeitura	0001-A	PAREDE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10 MM, INCLUSO FERRAGENS PARA MONTAGEM E MÃO DE OBRA	M2	6,43	334,30	BDI 1	434,59	2.794,41
Serviço	Serviço	1.1.5.	Prefeitura	0002-A	JANELA BASCULANTE COM BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10 MM, INCLUSO ACESSORIOS,ACABAMENTOS E INSTALAÇÃO	M2	0,98	231,16	BDI 1	300,51	294,50
Nível 2	Nível 2	1.2.			PINTURAS					-	6.792,24
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	235,27	10,47	BDI 1	13,61	3.202,02
Serviço	Serviço	1.2.2.	Composição	0003	APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	235,27	11,74	BDI 1	15,26	3.590,22
Nível 2	Nível 2	1.3.			DEMOLIÇÃO, RELOCAÇÃO, REVISÃO					-	716,40
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	72181	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	2,50	30,13	BDI 1	39,17	97,93
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,50	6,29	BDI 1	8,18	143,15
Serviço	Serviço	1.3.3.	Composição	0001	VEDAÇÃO COM SILICONE DE JANELAS EM VIDRO TEMPERADO	M	42,86	8,53	BDI 1	11,09	475,32

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.						
Observações:							
Obcolvações.							
Foi considerado arredo	ndamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.						
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.							
IMBAU/PR							
Local	Responsável Técnico						
	Nome: SANDRO DIAS BAPTISTA						
sexta-feira, 10 de maio de 2							
Data	ART/RRT: 0						

PMv3.0.4 1/1