

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N° 76.970.318/0001-67

AV. ANTÔNIO VEIGA MARTINS, 80/82 – CEP 87670-000 – CENTRO

PORTARIA N° 003/2021

DE 18 DE JANEIRO DE 2021

Cleber Geraldo da Silva, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar servidores municipais para a constituição de nova **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**, para o desenvolvimento de trabalhos junto a Divisão Municipal de Licitação e Compras.


Art. 2º - Ficam nomeados, em suas respectivas funções, os seguintes servidores descritos abaixo:


PRESIDENTE: Renato Rafael Diogo Do Valle, RG N° 9.014.461-8/SESP-PR e CPF N° 049.250.729-51;

VICE-PRESIDENTE: Álvaro Cesar de Assis, RG N° 3.766.799-4/SSP-PR e CPF 618.064.719-49; e

SECRETÁRIO: Diego Rafael Floripes de Souza, RG N° 9.481.911-3/SESP-PR e CPF N° 048.027.979-90.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


CLEBER GERALDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PROJETO DE REFORMA DA COBERTURA DO
CENTRO ESPORTIVO JOSÉ JÚLIO GOMES DE
OLIVEIRA.

JANEIRO/2021

MEMORIAL DESCRIPTIVO

1. OBJETIVO:

Este documento tem o objetivo de fornecer as instruções gerais e de caráter técnico para a recuperação da estrutura de cobertura do Centro Esportivo José Júlio Gomes de Oliveira, no município de Inajá/PR, localizado no lote 29-29B, da quadra 29, na rua Cerro Azul, esquina com a rua Vereador Miguel Vacca.

Este documento contém informações sobre:

- ✓ Descrição dos serviços a serem executados;
- ✓ Especificações dos serviços,
- ✓ Orçamento básico dos serviços a serem executados;
- ✓ Cronograma Físico-Financeiro;
- ✓ Peças gráficas.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

Tendo em vista a ação do tempo, a cobertura do Centro Esportivo, sofreu danos nas telhas de fibrocimento existente, causando transtornos em tempo de chuva e danos nas demais dependências, necessitando a retirada do telhamento, com substituição por telhas do tipo termoacústicas, correção de danos e pintura da estrutura metálica de suporte da cobertura, substituição da tubulação de águas pluviais, retirada de toda estrutura de cobertura das dependências dos vestiários e sanitários e substituição por estrutura metálica com telhas metálicas.

Descrição dos Serviços:

- ✓ Remoção do telhamento de cobertura da quadra esportiva e de fechamento lateral;
- ✓ Recuperação da estrutura metálica da cobertura da quadra de esportes e pintura;
- ✓ Substituição das calhas e condutores de águas pluviais;
- ✓ Remoção do telhamento e estrutura de cobertura dos vestiários e sanitários;
- ✓ Execução de nova estrutura metálica de cobertura dos vestiários e sanitários, com cobertura com telhas metálicas;
- ✓ Limpeza geral da obra.

3. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS:

3.1 - INSTALAÇÃO DA OBRA:

- ✓ A instalação e mobilização da obra deverão ser previstas segundo planilha orçamentária e consistem em:
 - ✓ Adaptação de local para guarda de materiais, ferramentas e equipamentos;
 - ✓ Contínuo isolamento e proteção das áreas de trabalho;
 - ✓ Registro do contrato e da obra junto ao CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná);
 - ✓ Instalação da placa de obra contendo responsabilidade técnica e administrativa da obra, que deverá ser instalada em local de boa visibilidade, cujo modelo deverá ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Inajá, executada em chapa de aço galvanizado nº 22, com as dimensões de 1,60 metros de largura e 1,20 metros de altura, fixada em uma estrutura de madeira, com pontaletes 7,5 x 7,5 cm (3" x 3") e ripas de 2,5 x 7,5 cm (1" x 3").
 - ✓ Fornecimento de transporte e alimentação dos operários;
 - ✓ Instalação de andaimes e equipamentos necessários para a execução com segurança da obra.

3.2 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

A administração da obra será efetuada por técnicos experimentados em obras desta natureza, segundo planilha orçamentária anexa. Após o devido isolamento da área, os serviços serão executados obedecendo a rigoroso padrão de qualidade e segurança do trabalho, e seguirão a seguinte sequência:

- ✓ O horário de trabalho deverá atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Inajá, determinados no momento da contratação e durante a execução dos serviços;
- ✓ Planejamento das etapas do serviço, de maneira a minimizar os transtornos inerentes a obras dessa natureza, bem como reduzir ao mínimo o prazo de execução, sendo o prazo máximo permitido de 180 dias corridos;
- ✓ Os funcionários envolvidos nos trabalhos de montagem das estruturas e equipamentos em altura devem estar devidamente treinados e equipados com dispositivos de proteção individual e coletiva;
- ✓ Mobilização de equipe e equipamentos com determinação dos locais a serem utilizados pelo pessoal e material.
- ✓ A contratada deverá seguir todos os critérios da NR-35, norma relativa a trabalho em alturas qualificação de pessoal, documentos a apresentar (Análise de Risco - AR e Permissão para o Trabalho – PT) e necessidade de supervisão de técnico ou engenheiro de segurança.

3.3 – ANDAIMES:

- ✓ Os serviços serão executados através de andaimes fixos apoiados no piso do ginásio, normatizados, autorizados pela SRT (Secretaria Regional do Trabalho), segundo NR-18 (norma regulamentadora) em seu item 18.15;
- ✓ Os andaimes devem ser dimensionados e construídos e modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos;
- ✓ Devem ser tomadas precauções especiais, quanto à montagem, desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes elétricas;
- ✓ A madeira eventualmente adicionada a estruturas metálicas para confecção de andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam a sua resistência, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeições;
- ✓ É proibida a utilização de aparas de madeira na confecção de andaimes;
- ✓ Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, com exceção do lado da face de trabalho;
- ✓ É proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular sua ação;
- ✓ É proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilização de escadas e outros meios para se atingirem lugares mais altos;
- ✓ O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura e por pessoal comprovadamente treinado;
- ✓ Os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base sólida capaz de resistir aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas;
- ✓ É proibido trabalho em andaimes apoiados sobre cavaletes que possuam altura superior a 2,00m (dois metros) e largura inferior a 0,90m (noventa centímetros), inclusive instalação de linha de vida, sempre segundo a NR 18;
- ✓ É proibido o trabalho em andaimes na periferia da edificação sem que haja proteção adequadamente fixada à estrutura;
- ✓ É proibido o deslocamento das estruturas dos andaimes com trabalhadores sobre os mesmos;
- ✓ Os andaimes cujos pisos de trabalho estejam situados a mais de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de altura devem ser providos de escadas ou rampas;
- ✓ O ponto de instalação de qualquer aparelho de içar materiais deve ser escolhido, de modo a não comprometer a estabilidade e segurança do andaime;
- ✓ A estrutura dos andaimes deve ser fixada à construção por meio de amarração e entroncamento, de modo a resistir aos esforços a que estará sujeita;
- ✓ As torres de andaimes não podem exceder, em altura, 4 (quatro) vezes a menor dimensão da base de apoio, quando não estaiadas;
- ✓ A fixação de todos os cintos de segurança deverá se dar em linha de vida independente do andaime, segundo previsão de normas regulamentadoras específicas.

3.4 – DEMOLIÇÃO E RETIRADA DA COBERTURA EXISTENTE:

Deverá ser retirada a cobertura de telhas de fibrocimento da quadra de esportes, dos vestiários e sanitários, utilizando andaimes, conforme item 3.3., com o cuidado de não quebrar as telhas e armazenar em local a ser definido pela Prefeitura Municipal de Inajá, para ser reutilizada a seu critério.

As telhas quebradas, ou sem condições de serem reutilizadas, deverão ser colocadas em caçambas para bota fora em local a ser definido pela Prefeitura Municipal de Inajá.

3.5 – LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTES:

Deverá ser executada a limpeza da estrutura de cobertura existente, com lixamento, solda ou outra necessidade das partes que estejam danificadas, lavagem geral para depois executar a pintura de base com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).

Após a secagem da pintura de base, deverá ser executada a pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).

3.6 – COBERTURA DOS VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS:

Serão utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e posteriormente das telhas metálicas leves. O tipo de aço a ser adotado deverá ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50, com parafusos para ligações principais – ASTM A325 – galvanizado a fogo e Parafusos para ligações secundárias – ASTM A307- galvanizado a fogo.

O telhamento será com telhas metálicas, com perfil trapezoidal em chapa de aço galvanizado e = 0,43mm, fabricados em aço galvanizado ou galvalume, que oferecem alta proteção contra corrosão.

A galvanização é um dos processos mais eficazes e econômicos empregados para proteger o aço contra a corrosão. A proteção do aço pelo revestimento de zinco se desenvolve por meio de dois mecanismos: proteção por barreira exercida pela camada de revestimento e proteção galvânica ou sacrificial, que ocorre na exposição simultânea do par aço-zinco.

Galvalume é o nome dado para a chapa de aço revestida com uma camada de liga Al-Zn. A combinação do zinco com o alumínio alia a excelente performance do zinco em proteger bordas e pequenas descontinuidades no revestimento à excepcional resistência por barreira oferecida pelo alumínio. Este produto mantém a resistência estrutural do aço-base e confere alta resistência à corrosão atmosférica, elevada refletividade ao calor, o que gera maior conforto térmico, resistência à oxidação em temperaturas elevadas e beleza estética.

É de extrema importância os cuidados que devem existir para o descarregamento e manuseio das telhas, para evitar danos nas mesmas, a seguir alguns dos cuidados que devem ser tomados, por sugestão dos fabricantes:

- ✓ Quando manual nunca descarregar sem luvas;
- ✓ Nunca descarregar sob chuva;
- ✓ Não arrastar as telhas na descarga;
- ✓ Ao descarregar as telhas utilizar o mesmo número de pessoas em cima e na parte de baixo do caminhão;
- ✓ Verificar se as telhas estão secas ou molhadas;
- ✓ Em caso de telhas molhadas, não armazenar sem secar cada um dos produtos;
- ✓ Quando no descarregamento forem utilizados equipamentos como muncks ou guindastes, as cintas deverão ter em suas bases cabos maiores que a largura da telha (1020mm), para que no momento de içar a carga, as bordas das telhas não sejam amassadas pelas cintas. Nunca utilizar correntes ou cabos de aço;
- ✓ As telhas devem ser suspensas, uma a uma, por sistemas de elevação convencionais até o telhado;
- ✓ Não arraste as telhas sobre o chão, terças, longarinas etc.;
- ✓ Para maior segurança dos montadores, o manuseio das telhas deve ser realizado utilizando os seguintes EPIs: luva e bota de segurança.

3.6.1 – Esquema de Montagem:




Figura 1 - Esquema de montagem – Fonte Fabricantes

3.7 – COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA DE ESPORTES:

Serão utilizadas as telhas de aço com isolamento acústico, ou telhas "sanduíche" como são popularmente conhecidas que são compostas por duas folhas de telhas simples separadas por uma camada de material isolante, que pode ser isopor, poliuretano ou outro material com características termoacústico-isolantes.

Com essa configuração, eliminam-se boa parte dos problemas que se apresentavam no uso de telhas de aço simples, como o conforto térmico e acústico, porém o peso sobre a estrutura agora é maior.

Apesar de ter um peso próprio maior que o dobro de uma telha simples, esse peso não influencia tanto no dimensionamento da cobertura pois representa em torno de 23% do peso que a estrutura deve suportar. Dessa forma, aumentar o peso da telha não tem um impacto muito grande no peso da estrutura metálica.

O isolamento termoacústico em geral é feito com Poliestireno expandido (EPS, popularmente chamado de Isopor), Lã de Rocha, Lã de Vidro e Poliuretano, porém o resultado prático desses materiais é praticamente idêntico: Se no ambiente externo estiver fazendo 40°C, no ambiente interno a temperatura estará em torno de 24°, em todos esses materiais. Ou seja, qualquer que seja o material isolante, consegue-se reduzir a temperatura em aproximadamente 16°C (para espessura de 30mm de isolante térmico).

Não apresentam mais problemas de ruídos quando está chovendo mesmo que forte e a distância entre apoios pode ser aumentada para até 4 metros (dependendo da espessura das telhas).

3.7.1 – Esquema de Montagem do telhamento da cobertura e fechamento lateral da quadra de esportes:

A montagem exige, de imediato, a verificação das dimensões, que devem ser indicadas no projeto, sobretudo com relação a:

- ✓ Comprimento e largura;
 - ✓ Espaçamento;
 - ✓ Nivelamento da face superior;
 - ✓ Paralelismo nas terças.

No fechamento lateral, observe o alinhamento e o prumo das terças. Deverão ser perfeitos, bem como alinhamento longitudinal na colocação.

Na hora da montagem, observe a direção do vento. Monte as telhas em sentido contrário ao do vento e iniciada de baixo da cumeeira.

Se a obra tiver duas águas opostas, a cobertura deverá ser feita, simultaneamente, em ambos os lados. Assim haverá coincidência das ondulações na cumeeira.

Observe como as telhas devem ser elevadas do chão ao local do assentamento.

Lembre-se que o furo deve ser feito no mínimo a 25 mm da borda da telha e de colocar três conjuntos de fixação por telha e por apoio.

No recobrimento lateral das telhas, devem ser usados parafusos de costura espaçados no máximo a cada 500 mm.

Durante a montagem, retire as limalhas de furação e corte da superfície da cobertura. As limalhas quentes grudam na película da tinta e enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corrosão.

Para maior segurança no canteiro, adote o método de tábuas apoiadas, no mínimo em três terças. Assim, o pessoal da montagem desloca-se em segurança. Quando o cimento for grande, devem-se amarrar as tábuas às terças e pregar travessas.

Aplicar parafusos $\frac{1}{4}$ " -14 x 7/8", auto-brocantes de costuras nas sobreposições da onda de cada telha, cada parafuso de costura deve ser aplicado numa distância máxima de 500mm. Para fixar a telha na terça aplicar parafusos 12 – 14 x 3 1/4" auto-brocantes de fixação. Fixar os parafusos na onda alta da telha de forma alternada. Usar parafusos de fixação próprios para Madeira ou para Aço.




Figura 02 – Detalhe da Fixação das telhas.




Figura 03 – Detalhe da sobreposição das telhas.

3.8 – CALHAS CONDUTORES DE ÁGUA PLUVIAIS:

As Calhas serão em chapa de aço galvanizado nº 24, com desenvolvimento de 50 cm e os condutores das águas pluviais, serão em tubos de PVC serie R, com diâmetro de 100 mm, que deverão ser fixados nas colunas pré-moldadas de concreto com cintas metálicas galvanizadas.

3.9 – LIMPEZA FINAL DA OBRA:

A PREFEITURA Municipal de Inajá, deverá definir o local para a destinação das telhas de fibrocimento que serão retiradas. Sendo os fragmentos resultantes do desmonte da cobertura, alvenaria deve ser transportados com emprego de pás ou outro processo manual para colocação em papa-entulhos.

Os papa-entulhos devem ser dispostos próximos a obra de forma a não interferir no tráfego de pessoas e carros e, se possível, não comprometer o aspecto visual. O material fragmentado será então carregado em caminhão caçamba e transportado para bota-fora previamente escolhido.

A CONTRATADA deverá manter, no decorrer dos serviços, as instalações com grau de limpeza compatível com os serviços executados, zelando para que todos os funcionários se conscientizem de forma a colaborarem com tal tarefa, ao término dos trabalhos diários, em todas as áreas onde os serviços forem desenvolvidos, deverão ser desmontadas e removidas pela CONTRATADA, as suas instalações provisórias necessárias à perfeita execução dos serviços.



Engº Civil Antonio Carlos Havro de Sá
CREA PR 13.212-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: INAJÁ

EMPREEENDIMENTO: REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO

VALOR: 373.519,03

Ref.: nov/20
BDI 20,51%

| Código Simapi | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | | Total |
|--|--|----------------|------------|----------------|-------|-----------|
| | | | | S/BDI | C/BDI | |
| 1 CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | |
| Composição1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m ² | 1,92 | 25,17 | 30,33 | 58,23 |
| 10527 | Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m (incluso sapatas fixas ou rodízios) | m x Mês | 192,00 | 12,00 | 14,46 | 2.776,32 |
| 97063 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza) | m ² | 144,00 | 9,93 | 11,97 | 1.723,68 |
| 2 DEMOLIÇÃO/RETIRADA | | | | | | |
| 2.1 Cobertura | | | | | | |
| 97642 | Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento | m ² | 317,80 | 2,81 | 3,39 | 1.077,34 |
| 97647 | Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, com reaproveitamento - Cobertura da Área da quadra de esportes | m ² | 1.278,00 | 3,03 | 3,65 | 4.664,70 |
| 97647 | Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, com reaproveitamento - Fechamento lateral da quadra de esportes | m ² | 637,80 | 3,03 | 3,65 | 2.327,97 |
| 3 COBERTURA | | | | | | |
| 3.1 Cobertura dos Sanitários e Vestiários | | | | | | |
| 100774 | Estrutura treliçada de cobertura, com ligações soldadas, perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste | kg | 2.542,40 | 9,50 | 11,45 | 29.110,48 |
| Composição2 | Telhamento com telhas metálicas em chapa de aço galvanizado e = 0,43mm | m ² | 317,80 | 55,95 | 67,43 | 21.429,25 |
| 3.2 Cobertura da Quadra Esportiva | | | | | | |

| Código Sinapi | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | | Total |
|---------------|--|----------------|------------|-------------------|--------|------------|
| | | | | S/BDI | C/BDI | |
| 100722 | Limpeza e pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). | m ² | 1.393,57 | 20,70 | 24,95 | 34.769,62 |
| 100750 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). | m ² | 1.393,57 | 21,15 | 25,49 | 35.522,15 |
| Composição3 | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 43 mm, com até 2 águas, incluso içamento - Cobertura da área da quadra de esportes | m ² | 1.278,00 | 121,99 | 147,01 | 187.878,78 |
| Composição2 | Telhamento com telhas metálicas em chapa de aço galvanizado e = 0,43mm - Fechamento lateral da quadra de esportes | m ² | 637,80 | 55,95 | 67,43 | 43.006,85 |
| 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 50cm | m ² | 30,25 | 62,64 | 75,49 | 2.283,57 |
| 89578 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. | m | 116,80 | 35,97 | 43,35 | 5.063,28 |
| 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte de 25 cm | m ² | 40,85 | 37,11 | 44,72 | 1.826,81 |
| TOTAL | | | | 373.519,03 | | |

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Antonio Carlos Havro de Sá
CREA/PR 13.212-D

TOMADA DE PREÇOS 01/2020
LOTE 01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNICÍPIO: INAJÁ
)IMENTO: REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO
VALOR: 373.519,03

| Item | Descrição | Valor | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | | | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro |
| 1 | CANTEIRO DE OBRAS | 4.558,23 | 100% | 4.558,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA | 8.070,01 | 50% | 4.035,01 | 50% | 4.035,01 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1 | Cobertura | | | | | | | | | |
| 3 | COBERTURA | 50.539,73 | | 0,00 | 40% | 20.215,89 | 40% | 20.215,89 | 20% | 10.107,95 |
| 3.1 | Cobertura dos Sanitários e Vestiários | 310.351,06 | | 0,00 | 40% | 124.140,42 | 40% | 124.140,42 | 20% | 62.070,21 |
| 3.2 | Cobertura da Quadra Esportiva | | | | | | | | | |
| | Total | 373.519,03 | 2,3 | 8.593,24 | 39,73 | 148.391,32 | 38,65 | 144.356,31 | 19,32 | 72.178,16 |


PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
PROPRIETÁRIO INAJÁ/PR
EMPREEENDIMENTO REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO


nov/20

REFERENCIA SINAPI

| Tipo | Código Sinapi | Descrição | Unid | Coeficiente Unitário | Preço Unitário | Custo Unitário | | Total |
|---------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Serviço | Material | |
| PRELIMINARES | | | m² | | 66,44 | 304,13 | | 370,57 |
| Composição1 | Composição1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | h | 1,00000 | 24,97 | 24,97 | 0,00 | 24,97 |
| Composição | 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 2,00000 | 19,38 | 38,76 | 0,00 | 38,76 |
| Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | | | | | | |
| Composição | 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | m³ | 0,01000 | 270,91 | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| Insuimo | 4417 | Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região | m | 1,00000 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 5,89 |
| Insuimo | 4491 | Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma) | m | 4,00000 | 4,21 | 0,00 | 16,84 | 16,84 |
| Insuimo | 4813 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada * n. 22*, de *2,0 x 1,125* m | m² | 1,00000 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| Insuimo | 5075 | Prego de aco polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10) | kg | 0,11000 | 12,76 | 0,00 | 1,40 | 1,40 |
| COBERTURA | Composição2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA e = 43 mm, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO | m² | | | 2,56 | 53,39 | 55,95 |
| Insuimo | Cotação | Parafuso brocante sextavado zincado 12 x 1/4" x 3/4 | Unid | 2,00000 | 0,72 | 0,00 | 1,44 | 1,44 |
| Insuimo | Cotação | Telhas metálicas trapezoidais, com chapas de espessura de 0,43mm | m² | 1,00000 | 51,95 | 0,00 | 51,95 | 51,95 |
| Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0,06200 | 19,38 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| Composição | 88323 | Telhadista com encargos complementares | h | 0,05600 | 23,48 | 1,31 | 0,00 | 1,31 |
| Composição | 93281 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016 | CHP | 0,00090 | 24,38 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Composição | 93282 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016 | CHI | 0,00120 | 23,54 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| COBERTURA | Composição3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA e = 43 mm, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO | m² | | | 2,56 | 119,43 | 121,99 |
| Insuimo | Cotação | Parafuso brocante sextavado 5/16" MF ECOSAL EPS | Unid | 2,00000 | 0,72 | 0,00 | 1,44 | 1,44 |

| Tipo | Código Sinapi | Descrição | Unid | Coeficiente Unitário | Preço Unitário | Custo Unitário | | Total |
|------------|---------------|---|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------|--------|
| | | | | | | Serviço | Material | |
| Insumo | Cotação | Telhas metálicas trapezoidais termoacústicas, tipo sanduiche, com isolamento térmico e acústico entre as chapas, com chapas de espessura de 0,43mm e núcleo em EPS, com espessura de 30mm | m ² | 1,00000 | 117,99 | 0,00 | 117,99 | 117,99 |
| Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0,06200 | 19,38 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| Composição | 88323 | Telhadista com encargos complementares | h | 0,05600 | 23,48 | 1,31 | 0,00 | 1,31 |
| Composição | 93281 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016 | CHP | 0,00090 | 24,38 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Composição | 93282 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016 | CHI | 0,00120 | 23,54 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |





CORTE AA
ESCALA 1:150

CORIE

03/04


ESC.: 1/150

PROFESSOR TANTO E REFORMA MUNICIPAL
PRÉ-FEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ/PR
Reforma do Centro Esportivo José Júlio Gomes de Oliveira

DETALHE: Corte A
PROJETO: Reforma da Cobertura

Engº Civil Antonio Carlos Havro de Sá -
CBPEA RB/13.2112 D

DATA: JANUARI 2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ/PR
Reforma do Centro Esportivo José Júlio Gomes de Oliveira
PROPRIETÁRIO E EMPREENDIMENTO.

PROJETO: Reforma da Cobertura **DETALHE:** Corte BB

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil Antonio Carlos Havro de Sá - CREA-PR/13.212-D

DATA: JANEIRO/2021



CORTE AA
ESCALA 1:150

03/04

Esc.: 1/150

PROPRIETÁRIO/EMPREENDIMENTO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ/PR
Reforma do Centro Esportivo José Júlio Gomes de Oliveira

PROJETO:
Reforma da Cobertura
DESIGNER/ARQ/TECNICO:
Engº Civil Antonio Carlos Havro de Sá -
CREA-PR/13.212-D

DATA: JANEIRO/2021


COMPOSIÇÃO DE BDI DETALHADA


| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---|----------------------|--------------|--------|-----------|
| Proprietário: | MUNICÍPIO DE INAJÁ | | | | | |
| Empreendimento: | Reforma do Centro Esportivo | | | | | |
| Tipo de Obra: | 1 | | | | | |
| | 1 | Construção de Edifícios | | | | |
| Tipos de obras | 2 | Construção de Ferrovias e Rodovias | | | | |
| | 3 | Construção de Redes de Abastecimento de água. | | | | |
| | 4 | Coleta de esgoto e Construções correlatas | | | | |
| | 5 | Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de Energia elétrica | | | | |
| | 6 | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | | | | |
| | | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | | | | |
| | | | | | | |
| IMPOSTOS | | ISSQN | | 1,50% | | |
| | | PIS | | 0,65% | | |
| | | COFINS | | 3,00% | | |
| | | TOTAL IMPOSTOS | | 5,15% | | |
| CÁLCULO DO BDI | | | Intervalo admissível | | | |
| Parcela do BDI | Sigla | Valor adotado | Situação | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil |
| Administração Central | AC | 3,00% | OK! | 3,00% | 4,00% | 5,50% |
| Seguro e Garantia | S,G | 1,00% | OK! | 0,80% | 0,80% | 1,00% |
| Risco | R | 0,97% | OK! | 0,97% | 1,27% | 1,27% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,39% | OK! | 0,59% | 1,23% | 1,39% |
| Lucro | L | 7,40% | OK! | 6,16% | 7,40% | 8,96% |
| PIS, COFINS E ISSQN | I | 5,15% | | | 8,65% | |
| BDI SEM DESONERAÇÃO | | 20,51% | OK! | 20,34% | 22,12% | 25,00% |

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Engº Antonio Carlos Havro de Sá
CREA/PR 13.212-D





CORTE BB
ESCALA 1:100

PROPRIETÁRIO/EMPREENDEDOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ/PR
Reforma do Centro Esportivo José Júlio Gomes de Oliveira
PROJETO:
Reforma da Cobertura
DETALHE:
Corte BB

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Engº Civil Antonio Carlos Hervo de Sá - CREA-PR/13.212-D
DATA: JANEIRO/2021

04/04

Esc.: 1/100

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE INAJA - PR

| ITEM | DESCRÍÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço | | |
|------|--|----------------|------------|---------|----------|----------------|
| | | | | Telhaço | Telhapar | Casa das Telas |
| 1 | Telha AZ150 TR25 0,43 x 1070mm | m ² | 1 | 53,85 | 49 | 53 |
| 2 | Telha termoacústica EPS 30mm AZ150 TR25 0,43mm 2F | m ² | 1 | 123,97 | 115 | 117,99 |
| 3 | Parafuso brocante sextavado 5/16" MF ECOSAL EPS | unid | 1 | 0,7948 | 0,65 | 0,7224 |
| 4 | Parafuso brocante sextavado zircado 12 x 1/4" x 3/4" | unid | 1 | 0,2451 | 0,25 | 0,24755 |

PROPRIETÁRIO
EMPREEENDIMENTO

INAJÁPR
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

nov/20 REFERENCIA SINAPI

| Tipo | Código Sinapi | Descrição | Unid | Coeficiente Unitário | Preço Unitário | Serviço | Material | Total |
|--|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| PRELIMINARES | Composição1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | | 66,44 | 304,13 | 370,57 | |
| Composição | 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 1,00000 | 24,97 | 24,97 | 0,00 | 24,97 |
| Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 2,00000 | 19,38 | 38,76 | 0,00 | 38,76 |
| Composição | 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | m ³ | 0,01000 | 270,91 | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| Insuimo | 4417 | Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7* cm, macarranduba, angelim ou equivalente da região | m | 1,00000 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 5,89 |
| Insuimo | 4491 | Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma) | m | 4,00000 | 4,21 | 0,00 | 16,84 | 16,84 |
| Insuimo | 4813 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m | m ² | 1,00000 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| Insuimo | 5075 | Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10) | kg | 0,11000 | 12,76 | 0,00 | 1,40 | 1,40 |
| TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA e = 43 mm, COM ATÉ 2 ÁGUAS, | | | | | | | | |
| COBERTURA | Composição2 | INCLUSO ICAMENTO | m² | | 2,56 | 53,39 | 55,95 | |
| Insuimo | Cotação | Parafuso brocante sextavado zinckado 12 x 1/4" x 3/4 | Unid | 2,00000 | 0,72 | 0,00 | 1,44 | 1,44 |
| Insuimo | Cotação | Telhas metálicas trapezoidais, com chapas de espessura de 0,43mm | m ² | 1,00000 | 51,95 | 0,00 | 51,95 | 51,95 |
| Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0,06200 | 19,38 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| Composição | 88323 | Telhadista com encargos complementares | h | 0,05600 | 23,48 | 1,31 | 0,00 | 1,31 |
| Composição | 93281 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016 | CHP | 0,00090 | 24,38 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Composição | 93282 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016 | CHI | 0,00120 | 23,54 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| COBERTURA | Composição3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA e = 43 mm, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO | m² | | 2,56 | 119,43 | 121,99 | |
| Insuimo | Cotação | Parafuso brocante sextavado 5/16" MF ECOSAL EPS | Unid | 2,00000 | 0,72 | 0,00 | 1,44 | 1,44 |

| Tipo | Código Sinapi | Descrição | Unid | Coeficiente Unitário | Preço Unitário | Custo Unitário | | Total |
|------------|---------------|--|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------|--------|
| | | | | | | Serviço | Material | |
| Insumo | Cotação | Telhas metálicas trapezoidais termoacústicas, tipo sanduiche, com isolamento térmico e acústico entre as chapas, com chapas de m ² espessura de 0,43mm e núcleo em EPS, com espessura de 30mm | m ² | 1,000000 | 117,99 | 0,00 | 117,99 | 117,99 |
| Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0,06200 | 19,38 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| Composição | 88323 | Telhadista com encargos complementares | h | 0,05600 | 23,48 | 1,31 | 0,00 | 1,31 |
| Composição | 93281 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016 | CHP | 0,00090 | 24,38 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Composição | 93282 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016 | CHI | 0,00120 | 23,54 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |



1. Responsável Técnico

ANTONIO CARLOS HAVRO DE SÁ

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

RNP: **1702044874**

Carteira: **PR-13212/D**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE INAJÁ**

CNPJ: **76.970.318/0001-67**

AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80
CENTRO - INAJÁ/PR 87670-000

Contrato: 97/2020

Celebrado em: 07/08/2020

Valor: R\$ 12.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUAS SÃO TOMÉ E OTAVIANO COELHO E TRAVESSAS DELFINO PAULA DUARTE E EDVALDO SIMÕES, S/Nº
CENTRO - INAJÁ/PR 87670-000

Data de Início: 07/08/2020

Previsão de término: 31/12/2020

Coordenadas Geográficas: -22,752661 x -52,205536

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE INAJÁ**

CNPJ: **76.970.318/0001-67**

RUA CERRO AZUL, ESQUINA COM RUA VEREADOR MIGUEL VACCA, S/Nº

CENTRO ESPORTIVO JOSÉ JÚLIO GOMES DE OLIVEIRA CENTRO - INAJÁ/PR 87670-000

Data de Início: 07/08/2020

Previsão de término: 31/12/2020

Coordenadas Geográficas: -22,750873 x -52,199553

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE INAJÁ**

CNPJ: **76.970.318/0001-67**

RUA PROJETADA B, D, E, F E G, S/Nº

CONJUNTO HABITACIONAL - INAJÁ/PR 87670-000

Data de Início: 07/08/2020

Previsão de término: 31/12/2020

Coordenadas Geográficas: -22,753916 x -52,19494

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE INAJÁ**

CNPJ: **76.970.318/0001-67**

4. Atividade Técnica

Elaboração

[Projeto] de pavimentação asfáltica para vias urbanas

Quantidade

Unidade

9.000,00 M2

[Projeto, Projeto arquitetônico] de reforma de edificação em materiais mistos

1.469,00 M2

[Projeto] de pavimentação asfáltica para vias urbanas

6.837,89 M2

[Projeto] de sinalização urbana

11,00 UNID

[Elaboração de orçamento] de pavimentação asfáltica para vias urbanas

2,00 UNID

[Elaboração de orçamento] de reforma de edificação em materiais mistos

1,00 UNID

[Dimensionamento] de pavimentação asfáltica para vias urbanas

6.837,89 M2

[Projeto] de sinalização urbana

312,60 M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJ DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO, ORÇAMENTOS, MEMORIAL E CRONOGRAMA

6. Declarações

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

ANTONIO CARLOS HAVRO DE SÁ - CPF: 183.625.679-53

MUNICÍPIO DE INAJÁ - CNPJ: 76.970.318/0001-67

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Registrada em: 17/09/2020

ART Isenta

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 17/09/2020 09:25:48

www.crea-pr.org.br

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

