

COMPOSIÇÃO DE VALORES					
ITEM	DESCRIÇÃO	Claudemir	Castro	Poli	MENOR VALOR
1	Conserto de Bancos e Tapeçaria de veículos leves e médios (Remendo - Solda, Espuma - Faixa)	150,00	160,00	100,00	100,00
2	Conserto de Bancos e Tapeçaria de veículos pesados (Remendo - Solda, Espuma - Faixa)	130,00	140,00	100,00	100,00
3	Serviço de reforma de Tapeçaria de veículos leves (3 bancos) Capas, Espuma, Tecido (Tear, Navalhado, Cachimir ou Malha) - Material de 1ª Linha.	800,00	809,00	450,00	450,00
4	Serviço de reforma de Tapeçaria de veículos médios e pesados - Capa, Espuma, Tecido (Tear, Navalhado, Cachimir ou Malha) - Material de 1ª Linha.	400,00	450,00	450,00	400,00
5	Confeção de cochinel para veículos leves (3 bancos) - Tradicional de 1ª Linha	580,00	590,00	400,00	400,00
6	Confeção de cochinel para veículos médios - Tradicional de 1ª Linha	480,00	320,00	400,00	320,00
7	Confeção de cochinel para veículos pesados - Tradicional de 1ª Linha	320,00	480,00	400,00	320,00

Data: 04/04/2019

Andréia Caroline Lammert Mergott
 CPF: 104.527.839-41

David Mergott