




SECRETARIA DE VIACÃO E SERVIÇOS RURAIS
TABELA DE COMPOSIÇÃO DE MENOR PREÇOS POR ITEM

Cód igo LC	Lot e	It m	Qtd	U n	Descrição	G B BRAVO	Lucimar	G C S	MENOR PREÇO	TOTAL
1541	1	1	10	U	Arrastador	321,00	321,00	281,00	281,00	2.810,00
1541	1	2	10	N.	Bomba de Palheta	323,00	323,00	299,00	299,00	2.990,00
1541	1	3	40	U	Bicos Injetores	102,00	108,00	99,00	99,00	3.960,00
1541	1	4	8	U	Came de Comando	731,00	701,00	699,00	699,00	5.592,00
1541	1	5	10	N.	Kit Rolete	329,00	348,00	321,00	321,00	3.210,00
1542	1	6	10	U	Reparo Bomba Injetora	231,00	218,00	201,00	201,00	2.010,00
1542	1	7	10	N.	Válvulas de Pressão	171,00	181,00	151,00	151,00	1.510,00
1542	1	8	8	U	Eixo Regulador	632,00	556,00	502,00	502,00	4.016,00
1543	1	9	40	U	Válvula Bomba	49,00	61,00	42,00	42,00	1.680,00
1543	1	10	14	U	Logo de Reparo	213,00	239,00	202,00	202,00	2.828,00
1543	1	11	40	U	Logo de Mola	54,00	89,00	51,00	51,00	2.040,00
1543	1	12	10	U	Engrenagem da Bomba	331,00	539,00	326,00	326,00	3.260,00
1543	1	13	8	U	Manga de Regulagem	791,00	702,00	701,00	701,00	5.608,00
1543	1	14	8	U	Regulador de Rotação	331,00	431,00	302,00	302,00	2.416,00
1542	1	15	40	U	Válvula	50,00	78,00	49,00	49,00	1.960,00
1542	1	16	10	U	Alavanca 132	139,00	132,00	131,00	131,00	1.310,00
2004	1	17	8	U	Reparo de Bomba de	2.301,00	2.801,00	2.201,00	2.201,00	17.608,00



Cód igo LC	Lot e	It m	Qtd	U n	Descrição	G B BRAVO	Lucimar	G C S	MENOR PREÇO	TOTAL
1401	1	18	14	U	Alta Pressão	491,00	491,00	481,00	481,00	6.734,00
1621	1	19	44	U	Válvula de retenção	731,00	782,00	701,00	701,00	30.844,00
1621	1	20	150	N.	Reparo unidade eletrônica	150,00	160,00	120,00	120,00	18.000,00

Cód igo LC	Lot e	It m	Qtd	U n	Descrição	G B BRAVO	Lucimar	G C S	MENOR PREÇO	TOTAL
2004	1	1	150	Hr	Serviços de manutenção em Bombas Injetoras	110,00	120,00	70,00	70,00	10.500,00
1621	1	2	150	Hr	Mão de obra para reparação de bomba eletrônica	150,00	160,00	120,00	120,00	18.000,00


Nilson Messias
Secretário de Viacão e Serviços Rurais