

Serv. P. R. 15.

ORÇAMENTO

Lote 01 - VW Gol 1.0 MI, 16V, 2P, ano 2000, Frota 111						
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	1	UN.	Abafador intermediário		111.00	111.00
2	4	FR	Aditivo de Radiador		18.00	72.00
3	1	UN.	Alavanca cambio		30.00	30.00
4	2	UN.	Amortecedor dianteiro		136.00	272.00
5	2	UN.	Amortecedor traseiro		137.00	274.00
6	2	UN.	Anel sincronizado 1º/2º		45.00	90.00
7	2	UN.	Anel sincronizado 3º e 4º		53.00	106.00
8	1	UN.	Anel sincronizado 5º		65.00	65.00
9	2	UN.	Bandeja Suspensão		76.00	152.00
10	1	UN.	Barra de Direção		136.00	136.00
11	2	UN.	Bolachão cambio		133.00	266.00
12	1	UN.	Bomba combustível		145.00	145.00
13	1	UN.	Bomba de Água		90.00	90.00
14	1	UN.	Bomba de óleo		187.00	187.00
15	2	UN.	Bujão carte		13.00	26.00
16	2	UN.	Cabo de Acelerador		24.00	48.00
19	1	UN.	Cabo de Velocímetro		29.00	29.00
17	2	UN.	Cabo freio mão		73.00	146.00
18	2	UN.	Cabo vela		85.00	170.00
20	1	UN.	Caixa direção		1.598.00	1.598.00

21	1	UN.	Chave roda		39.00	39.00
23	4	UN.	Cilindro de roda		29.00	116.00
22	1	UN.	Cilindro mestre		175.00	175.00
24	2	UN.	Correia alternador		41.00	82.00
25	2	UN.	Correia Dentada		79.00	158.00
26	2	UN.	Coxim cambio		29.00	58.00
28	4	UN.	Coxim do Motor		83.00	332.00
27	6	UN.	Coxim escape		7.00	42.00
29	2	UN.	Coxim superior amortecedor dianteiro		57.00	114.00
30	2	UN.	Cubo Dianteiro		44.00	88.00
31	2	UN.	disco freio ventilado		74.00	148.00
32	4	UN.	Flexível de Freio		16.00	64.00
33	2	UN.	Goifã caixa direção		18.00	36.00
34	4	UN.	Goifã lado cambio		24.00	96.00
35	4	UN.	Goifã lado roda		24.00	96.00
36	2	UN.	Homocinética		304.00	608.00
37	1	UN.	Togo anéis		149.00	149.00
38	1	UN.	Togo bronzina bieela		119.00	119.00
39	1	UN.	Togo bronzina manca		112.00	112.00
40	1	UN.	Togo junta motor		103.00	103.00
41	2	UN.	Togo lona freio		35.00	70.00

75715235/0001-69

Irmãos Furukawa Ltda. - ME

RUA VER. HOMERO FRANCO, 1054
CENTRO - CEP 87345-000
CAMPINA DA LAGOA - PR

modificação

42	1	UN.	Jogo mola dianteiro		117.00	117.00
43	1	UN.	Jogo mola traseiro		124.00	124.00
44	2	UN.	Jogo Pastilha		55.00	110.00
45	1	UN.	Jogo retentor haste válvula		42.00	42.00
46	1	UN.	Jogo tuchó motor		230.00	230.00
47	2	UN.	Jogo vela		110.00	220.00
48	2	UN.	Junta cabeçote		69.00	138.00
49	1	J6	Junta Cambio		21.00	21.00
50	2	UN.	Junta Carter		59.00	118.00
51	4	UN.	Junta coletor admissão		20.00	80.00
52	4	UN.	Junta escape		10.00	40.00
53	2	UN.	Junta tampa de válvulas		36.00	72.00
54	4	UN.	Kits cubo traseiro		54.00	216.00
55	1	UN.	Kits embreagem		370.00	370.00
56	4	UN.	Kits estabilizador dianteiro		12.00	48.00
57	4	UN.	Kits goifa e batente dianteiro		19.00	76.00
58	2	UN.	Kits trambulador		19.00	38.00
59	2	UN.	Limpador p/brisa		60.00	120.00
60	1	UN.	Macaco		64.00	64.00
61	2	UN.	Maçaneta porta externo		47.00	94.00
62	4	UN.	Maçaneta porta interno		12.00	48.00
63	4	UN.	Maçaneta vidro		8.00	36.00

64	2	UN.	Mangueira bomba de água		92.00	184.00
65	1	UN.	Mangueira hidro vácuo		32.00	32.00
66	2	UN.	Mangueira inferior radiador		18.00	36.00
67	2	UN.	Mangueira superior radiador		36.00	72.00
68	2	UN.	Maquina Vidro		83.00	116.00
69	1	UN.	Para-choque dianteiro		250.00	250.00
70	1	UN.	Para-choque traseiro		310.00	310.00
71	2	UN.	Pivô		42.00	84.00
72	2	UN.	Ponta eixo traseiro		87.00	174.00
73	1	UN.	Radiador		220.00	220.00
74	2	UN.	Regulador freio		24.00	48.00
75	1	UN.	Reservatório de água		27.00	27.00
76	2	UN.	Retentor cambio		25.00	50.00
77	3	UN.	Retentor comando válvula		18.00	54.00
78	2	UN.	Retentor virabrequim		29.00	58.00
79	2	UN.	Rolamento cubo dianteiro		120.00	240.00
80	2	UN.	Rolamento tensor		87.00	174.00
81	2	UN.	Rotor		35.00	70.00
82	2	UN.	Rotula alavanca		16.00	32.00
83	1	UN.	Servo freio		199.00	199.00
84	1	UN.	Silencioso traseiro		245.00	245.00
85	2	UN.	Tambor de freio		85.00	170.00

75715235/0001-69

Irmãos Furukawa Ltda. - ME

RUA VER. HOMERO FRANCO, 1054
CENTRO - CEP 87345-000
CAMPINA DA LAGOA - PR

mo uniao

86	2	UN.	Tampa distribuição	73.00	146.00
87	2	UN.	Tampa reservatório	12.00	24.00
88	2	UN.	Tampa tanque	45.00	90.00
89	2	UN.	Terminal de Direção	59.00	118.00
90	4	UN.	Válvula admissão	23.00	92.00
91	4	UN.	Válvula escape	22.00	88.00
TOTAL				426.00	864.00

Lote 02 - VW Parati, 16V, 2P, ano 1997, Frota 176						
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	4	UN.	Amortecedor dianteiro		115.00	460.00
2	4	UN.	Amortecedor traseiro		210.00	840.00
3	3	UN.	Balança ou bandeja		78.00	234.00
4	4	UN.	Bieleta		41.00	164.00
5	2	UN.	Borrachas do silencioso		9.00	18.00
6	2	UN.	Bucha do estabilizador		12.00	24.00
7	4	UN.	Burrin da roda (cilindro de freio)		30.00	120.00
8	5	UN.	Cabo de embreagem		40.00	200.00
9	3	UN.	Cabo do capo		25.00	75.00
10	5	UN.	Caixa rotula		20.00	100.00
11	4	UN.	Calço da caixa de marcha		16.00	64.00
12	6	UN.	Calço do motor		20.00	120.00
13	3	UN.	Cilindro de freio		178.00	534.00

14	6	UN.	Coifa da junta deslizante	28.00	168.00
15	4	UN.	Coifa da junta homocinética	24.00	96.00
16	10	UN.	Coxim do silencioso	12.00	120.00
17	10	UN.	Cubo de freio	48.00	480.00
18	10	UN.	Disco de freio	75.00	750.00
19	8	UN.	Flexível de freio dianteiro	18.00	144.00
20	9	UN.	Jg de batente dianteiro	12.00	108.00
21	3	UN.	Jg de batente traseiro	21.00	63.00
22	4	UN.	Junta homocinética	22.00	88.00
23	2	UN.	Kit de embreagem	370.00	740.00
24	4	UN.	Maganeta interna dianteira	12.00	48.00
25	4	UN.	Maganeta interna traseira	12.00	48.00
26	8	UN.	Pastilha de freio	58.00	464.00
27	3	UN.	Pivo da balança ou bandeja	42.00	126.00
28	4	UN.	Reparo do trambulador	18.00	72.00
29	5	UN.	Retentor do cubo	14.00	70.00
30	2	UN.	Rolamento da roda dianteira	122.00	244.00
31	2	UN.	Rolamento da roda traseira	60.00	120.00
32	4	UN.	Sapata de freio	48.00	192.00
33	2	UN.	Terminal de direção	60.00	120.00
TOTAL				7.214.00	

75715235/0001-69

Irmãos Furukawa Ltda. - ME

RUA VER. HOMERO FRANCO, 1054
CENTRO - CEP 87345-000
CAMPINA DA LAGOA - PR

7.214.00

Lote 03 - Ford Fiesta 1.0, Ano 2013 Frota 150					
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit V. Total
1	4	UN.	Amortecedor dianteiro		260.00 1.040.00
2	4	UN.	Amortecedor traseiro		225.00 900.00
3	2	UN.	Bandeja suspensão traseira		345.00 690.00
4	2	UN.	Batente mola traseira externa		20.00 40.00
5	2	UN.	Batente mola traseira interna		23.00 46.00
6	1	UN.	Bomba d'água		120.00 120.00
7	1	UN.	Bomba de óleo		470.00 470.00
8	5	UN.	Borracha suspensão surdina		18.00 90.00
9	4	UN.	Braco axial da suspensão dianteira		35.00 140.00
10	4	UN.	Bucha da bandeja traseira		62.00 248.00
11	4	UN.	Bucha da barra estabilizador externa		27.00 108.00
12	6	UN.	Bucha da barra estabilizador interna		31.00 186.00
13	3	UN.	Bucha do braco oscilante/tirante		24.00 72.00
14	6	UN.	Buchas balança anterior e posterior		28.00 168.00
15	9	UN.	Correia comando dentada		85.00 765.00
16	3	UN.	Coxim da caixa		32.00 96.00
17	4	UN.	Coxim do amortecedor		70.00 280.00
18	2	UN.	Disco de freio		60.00 120.00

19	4	UN.	Disco de freio dianteiro		60.00 240.00
20	4	UN.	Filtro ar a1023		45.00 90.00
21	8	UN.	Filtro combustível f 1051		20.00 160.00
22	3	UN.	Filtro de ar		30.00 90.00
23	5	UN.	Filtro de combustível		18.00 90.00
24	2	UN.	Filtro de óleo		26.00 52.00
25	4	UN.	Filtro lubrificante		30.00 120.00
26	2	UN.	Jogo de cabo de vela		118.00 236.00
27	4	UN.	Jogo pastilha freio dianteiro		96.00 384.00
28	4	UN.	Jogo sapata freio traseiro		95.00 380.00
29	3	UN.	Junta do carter		48.00 144.00
30	2	UN.	Junta homocinetica		215.00 430.00
31	1	UN.	Kit batedor do amortecedor dianteiro		44.00 44.00
32	2	UN.	Kit coifa caixa direção		16.00 32.00
33	2	UN.	Kit embreagem		47.00 94.00
34	4	UN.	Lona freio completa com sapatas		193.00 372.00
35	3	UN.	Mangote inferior do radiador		54.00 162.00
36	5	UN.	Mangueira de freio dianteira		28.00 140.00
37	3	UN.	Palheta limpador		74.00 222.00
38	2	UN.	Pastilha de freio jg		90.00 180.00
39	3	UN.	Pivô balança dianteira		85.00 255.00

75715235/000162

Irmãos Furukawa Ltda. - ME

RUA VER. HOMERO FRANCO, 1054
CENTRO - CEP 87345-000
CAMPINA DA LAGOA - PR

Maurício

40	3	UN.	Pivo de suspensão dianteiro	83.00	249.00
41	4	UN.	Retentor do virabrequim	179.00	716.00
42	4	UN.	Rolamento da correia dentada	99.00	396.00
43	4	UN.	Rolamento dianteiro	148.00	592.00
44	4	UN.	Rolamento roda traseira	125.00	500.00
45	4	UN.	Rolamento traseiro	125.00	500.00
46	3	UN.	Tambor de freio	110.00	330.00
47	2	UN.	Terminal de direção	98.00	184.00
48	2	UN.	Tubo de água	32.00	64.00
49	2	UN.	Válvula termostática	285.00	570.00
50	2	UN.	Vela de ignição	105.00	210.00
TOTAL					19.669,00

Item	Qtd	Un.	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	4	UN.	Amortecedor dianteiro		394.00	1.576.00
2	4	UN.	Amortecedor traseiro		184.00	736.00
3	2	UN.	Bobina de ignição		80.00	160.00
4	2	UN.	Bobina ignição		85.00	170.00
5	2	UN.	Bomba d'água		105.00	210.00
6	4	UN.	Bomba refil polio		133.00	532.00
7	2	UN.	Cabo de velas		100.00	200.00

8	4	UN.	Coifa	19.00	76.00
9	5	UN.	Disco de freio ventilado	70.00	350.00
10	2	UN.	Homocinética	160.00	320.00
11	4	UN.	Jogo de pastilha palio	54.00	216.00
12	3	UN.	Jogo de tucão	195.00	585.00
13	4	UN.	Tensor	125.00	500.00
14	4	UN.	Kit correia tensor	195.00	780.00
15	2	UN.	Kit embreagem	560.00	1.120.00
16	2	UN.	Kit triaxial	100.00	200.00
17	4	UN.	Radiador	295.00	1.180.00
18	3	UN.	Rolamento roda	115.00	345.00
TOTAL					9.756,00

Item	Qtd	Un.	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	30	UN.	Abraçadeira para mangueira		4.00	120.00
2	4	UN.	Amortecedor dianteiro		340.00	1.360.00
3	4	UN.	Amortecedor traseiro		440.00	1.760.00
4	2	UN.	Anel trava piloto		28.00	56.00
5	6	UN.	Arruela de encosto		12.00	72.00
6	8	UN.	Arruela encosto cinto		11.00	88.00
7	2	UN.	Barra direção		845.00	1.690.00
8	2	UN.	Bomba de água		175.00	350.00

75715235/0001-69

Irmãos Furukawa Ltda. - ME

RUA VER. HOMERO FRANCO, 1054
CENTRO - CEP 87345-000
CAMPINA DA LAGOA - PR

mauricio

9	2	UN.	Bronzina biela		32.00	64.00
10	2	UN.	Bronzina mancal		39.00	78.00
11	2	UN.	Bucha do piloto		55.00	110.00
12	6	UN.	Bucha molejo dianteiro		8.00	48.00
13	8	UN.	Bucha molejo traseiro		9.00	72.00
14	2	UN.	Bujão carte		23.00	46.00
15	1	UN.	Cabo velocímetro		63.00	63.00
16	1	UN.	Caixa satélite diferencial		214.50	214.50
17	2	UN.	Cilindro auxilia embreagem		147.00	294.00
18	2	UN.	Cilindro mestre embreagem		155.00	310.00
19	2	UN.	Cilindro mestre freio		394.00	788.00
20	4	UN.	Cilindro roda dianteiro		175.00	700.00
21	8	UN.	Cilindro roda traseiro		180.00	1.440.00
22	4	UN.	Correia motor		35.00	140.00
23	4	UN.	Coxim motor dianteiro		40.00	160.00
24	4	UN.	Coxim motor traseiro		65.00	260.00
25	6	UN.	Cruzeta cardan		90.00	540.00
26	2	UN.	Cubo 1° e 2°		230.00	460.00
27	2	UN.	Cubo 4° e 5°		230.00	460.00
28	2	UN.	Cuíca freio		235.00	470.00
29	2	UN.	Engrenagem 1° e 2°		850.00	1.700.00
30	2	UN.	Engrenagem 3° e 4°		550.00	1.100.00

31	2	UN.	Engrenagem 5°		450.00	900.00
32	6	UN.	Flexível do freio		25.00	150.00
33	2	UN.	Garfo com orelha cardan		145.00	290.00
34	8	UN.	Grampo molejo dianteiro		31.00	248.00
35	8	UN.	Grampo molejo traseiro		39.00	312.00
36	2	UN.	Jogo anéis		225.00	450.00
37	2	UN.	Jogo arruela diferencial		65.00	130.00
38	2	UN.	Jogo lona dianteiro		175.00	350.00
39	4	UN.	Jogo lona traseiro		185.00	740.00
40	2	UN.	Jogo roleta cambio		70.00	140.00
41	12	UN.	Junta cabeçote mwm		42.00	504.00
42	2	UN.	Junta cambio		30.00	60.00
43	2	UN.	Junta carte		35.00	70.00
44	2	UN.	Junta diferencial		22.00	44.00
45	4	UN.	Junta escape		10.00	40.00
46	12	UN.	Junta tampa válvula		15.00	180.00
47	1	UN.	Kits embreagem (plato, disco e rolamento)		1.200.00	1.200.00
48	2	UN.	Limpador para-brisa		70.00	140.00
49	2	UN.	Luva cardan		220.00	440.00
50	12	UN.	Mangueira cavalete de agua		5.00	60.00
55	20	M.	mangueira combustivel		14.00	280.00

75715235/0001-69

Irmãos Furukawa Ltda. - ME
RUA VER. HOMERO FRANCO, 1054
CENTRO - CEP 87345-000
CAMPINA DA LAGOA - PR

MUNICÍPIO

51	2	UN.	Mangueira inferior radiador		35.00	70.00
52	2	UN.	Mangueira Inter cooler		38.00	76.00
53	2	UN.	Mangueira superior radiador		38.00	76.00
54	2	UN.	Mangueira turbina		220.00	440.00
56	6	UN.	Mola mestre dianteira		230.00	1.380.00
57	6	UN.	Mola patim dianteiro		7.00	42.00
58	8	UN.	Mola patim traseiro		15.00	120.00
59	4	UN.	Mola segunda dianteiro		294.00	1.176.00
60	8	UN.	Mola segunda traseiro		278.00	2.224.00
61	8	UN.	Mola traseira		295.00	2.360.00
62	2	UN.	Moringa cambio		180.00	360.00
63	40	UN.	Parafuso 10mm		1.90	76.00
64	30	UN.	Parafuso 12mm		3.60	108.00
65	30	UN.	Parafuso 14mm		4.20	126.00
66	30	UN.	Parafuso 16mm		5.80	174.00
67	40	UN.	Parafuso 6mm		1.20	48.00
68	40	UN.	Parafuso 8mm		1.80	72.00
69	16	UN.	Parafuso cardam		4.50	72.00
70	20	UN.	Parafuso roda dianteiro		18.00	360.00
71	20	UN.	Parafuso roda traseira		19.00	380.00
72	6	UN.	Pino centro dianteiro		10.00	60.00
73	8	UN.	Pino centro traseiro		12.00	96.00

74	8	UN.	Pino do molejo traseiro		34.00	272.00
75	8	UN.	Pino molejo dianteiro		38.00	304.00
76	4	UN.	Pista cubo traseiro		30.00	120.00
77	2	UN.	Pista piloto		53.00	106.00
78	4	UN.	Ponta eixo		535.00	2.140.00
79	2	UN.	Ponteira cardam		240.00	480.00
80	6	UN.	Porca carcaça		55.00	330.00
81	4	UN.	Porca cubo dianteiro		17.00	68.00
82	4	UN.	Porca manga eixo sem guia		20.00	80.00
83	40	UN.	Prisioneiro cubo		8.00	320.00
84	2	UN.	Reservatório de água		238.00	476.00
85	2	UN.	Reservatório óleo hidráulico		95.00	190.00
86	4	UN.	Retentor cubo dianteiro		30.00	120.00
87	8	UN.	Retentor cubo traseiro		69.00	552.00
88	2	UN.	Retentor luva		35.00	70.00
89	2	UN.	Retentor piloto		27.00	54.00
90	2	UN.	Retentor piloto		27.00	54.00
91	2	UN.	Retentor pinhão		40.00	80.00
92	2	UN.	Retentor virabrequim		79.00	158.00
93	4	UN.	Rolamento cardan		105.00	420.00
94	4	UN.	Rolamento cubo dianteiro		110.00	440.00
95	4	UN.	Rolamento cubo traseiro		165.00	660.00

Irmãos Fukukawa Ltda. - ME

RUA VER. HOMERO FRANCO, 1054
CENTRO - CEP 87345-000
CAMPINA DA LAGOA - PR

Maurício

		esterno			
96	4	UN.	Rolamento cubo traseiro interno	200.00	800.00
97	2	UN.	Rolamento embreagem	190.00	380.00
98	4	UN.	Rolamento lateral coroa	325.00	1.300.00
99	2	UN.	Rolamento piloto	35.00	70.00
100	4	UN.	Rolamento Traseiro	265.00	1.060.00
101	16	UN.	Ruela ajustagem	8.00	128.00
102	2	UN.	Silencioso	190.00	380.00
103	4	UN.	Tambor freio dianteiro	365.00	1.460.00
104	4	UN.	Tambor freio traseiro	370.00	1.480.00
105	2	UN.	Tampa radiador	12.00	24.00
106	2	UN.	Tampa tanque	60.00	120.00
107	4	UN.	Terminal direção	230.00	920.00
108	4	UN.	Trava aranha cubo	15.00	60.00
109	10	UN.	Trava pino molejo	8.00	80.00
TOTAL					99.324.00

Lote 06 - Toyota Bandeirantes, diesel, ano 1984, frota 25					
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit V. Total
1	2	UN.	Amortecedor dianteiro		160.00 320.00
2	2	UN.	Amortecedor traseiro		190.00 380.00
3	1	UN.	Bomba da água		360.00 360.00
4	2	UN.	Bucha central da direção		57.00 114.00
5	8	UN.	Bucha silenciosa dianteira		20.00 160.00
6	8	UN.	Bucha silenciosa traseira		25.00 200.00
7	2	UN.	Cabo de acelerador		30.00 60.00
8	2	UN.	Cabo de velocímetro		40.00 80.00
9	1	UN.	Cano intermediário		60.00 60.00
10	4	UN.	Cilindro de roda dianteiro		150.00 600.00
11	4	UN.	Cilindro de roda traseiro		135.00 540.00
12	1	UN.	Cilindro mestre		280.00 280.00
13	1	UN.	Cilindro mestre de embreagem		275.00 275.00
14	2	UN.	Coréia do alternador		30.00 60.00
15	2	UN.	Coréia do motor		32.00 64.00
16	1	UN.	Coroa e pião		798.00 798.00
17	4	UN.	Coxim do motor		80.00 320.00
18	4	UN.	Cruzeta do cardan		50.00 200.00
19	2	UN.	Garfo com orelha do cardan		145.00 290.00
20	1	UN.	Garfo de embreagem		70.00 70.00
21	6	UN.	Grampo do molejo dianteiro		28.00 168.00

Irmãos Furukawa Ltda. - ME

RUA VER. HOMERO FRANCO, 1054
CENTRO - CEP 87345-000
CAMPINA DA LAGOA - PR

ME unício

22	6	UN.	Grampo do molejo traseiro		30.00	180.00
23	1	UN.	Jogo de junta do motor		225.00	225.00
24	4	UN.	Jogo de lora de freio dianteiro		54.00	216.00
25	4	UN.	Jogo de lora de freio traseiro		55.00	220.00
26	4	UN.	Jumelo dianteiro		90.00	360.00
27	4	UN.	Jumelo traseiro		120.00	480.00
28	4	UN.	Junta da tampa de válvula		15.00	60.00
29	4	UN.	Junta de escape		12.00	48.00
30	2	UN.	Junta do cabeçote		80.00	160.00
31	2	UN.	Junta do cambio		20.00	40.00
32	2	UN.	Junta do diferencial		20.00	40.00
33	1	UN.	kits de embreagem		865.00	865.00
34	2	UN.	Limpador de para brisa		50.00	100.00
35	2	UN.	Luva do cardam		185.00	370.00
36	2	UN.	Mangueira do radiador inferior		25.00	50.00
37	2	UN.	Mangueira do radiador superior		34.00	68.00
38	2	UN.	Maquina de vidro		65.00	130.00
39	4	UN.	Mola mestre dianteira		120.00	480.00
40	4	UN.	Mola mestre traseira		140.00	560.00
41	4	UN.	Mola segunda dianteira		120.00	480.00

42	4	UN.	Mola segunda traseira		140.00	560.00
43	30	UN.	Parafuso 10 mm		1.90	57.00
44	20	UN.	Parafuso 12 mm		3.60	72.00
45	20	UN.	Parafuso 14 mm		4.20	84.00
46	20	UN.	Parafuso 6 mm		1.20	24.00
47	20	UN.	Parafuso 8 mm		1.80	36.00
48	10	UN.	Parafuso de cardam		4.30	43.00
49	20	UN.	Parafuso de roda		8.00	160.00
50	2	UN.	Pino central da direção		84.00	168.00
51	10	UN.	Pino de centro		8.00	80.00
52	1	UN.	Ponta de eixo curta		380.00	380.00
53	1	UN.	Ponta de eixo longa		410.00	410.00
54	2	UN.	Ponteiro do cardam		130.00	260.00
55	2	UN.	Reparo auxiliar de embreagem		95.00	190.00
56	1	UN.	Reparo da caixa de direção		380.00	380.00
57	2	UN.	Reparo do munhão		95.00	190.00
58	4	UN.	Retentor do cubo dianteira		43.00	172.00
59	4	UN.	Retentor do cubo traseiro		23.00	92.00
60	2	UN.	Rolamento de embreagem		145.00	290.00
61	2	UN.	Rolamento do cardam		285.00	570.00
62	4	UN.	Rolamento do cubo dianteiro externo		95.00	380.00

Wesley S. Furukawa

75715235000-69
Irmãos Furukawa Ltda. - ME

RUA VER. HOMER FRANCO, 1054
CENTRO - CEP 87345-000
CAMPINA DA LAGOA - PR

Maurício

63	4	UN.	Rolamento do cubo dianteiro interno		95.00	380.00
64	4	UN.	Rolamento do cubo traseiro		98.00	392.00
65	4	UN.	Rolamento do munhão		45.00	180.00
66	1	UN.	Saída do motor		55.00	55.00
67	4	UN.	Sapata de freio dianteiro		90.00	360.00
68	4	UN.	Sapata de freio traseiro		60.00	240.00
69	1	UN.	Sector e sem fim da caixa de direção		350.00	350.00
70	1	UN.	Silencioso		95.00	95.00
71	2	UN.	Tambor de freio dianteiro		170.00	340.00
72	2	UN.	Tambor de freio traseiro		170.00	340.00
73	2	UN.	Terminal central da direção PD281		145.00	290.00
74	2	UN.	Terminal de direção curto Id PD278		75.00	150.00
75	2	UN.	Terminal de direção curto le PD277		74.00	148.00
76	2	UN.	Terminal de direção longo Id PD280		79.00	158.00
77	2	UN.	Terminal de direção longo le PD279		79.00	158.00
TOTAL					19.005,00	

Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	1	UN.	Bomba água		135.00	135.00
2	1	UN.	Bomba de óleo		710.00	710.00
3	10	UN.	Brocadeira de mangueira		4.50	45.00
4	1	UN.	Jogo anéis		398.00	398.00
5	1	UN.	Jogo bronzina biela		145.00	145.00
6	1	UN.	Jogo bronzina de mancal		320.00	320.00
7	1	UN.	Jogo de junta motor		330.00	330.00
8	8	UN.	Junta da tubagem da admissão		3.00	24.00
9	2	UN.	Junta do corte		35.00	70.00
10	2	UN.	Junta escape		15.00	30.00
11	4	UN.	Junta tampa de válvula		6.00	24.00
12	8	UN.	Junta da tubagem de escape		4.00	32.00
13	1	UN.	Kits embreagem		810.00	810.00
14	8	UN.	Mangueira do cavalet de água		5.00	40.00
15	1	UN.	Mangueira inferior do radiador		60.00	60.00
16	1	UN.	Mangueira superior radiador		20.00	20.00
17	30	UN.	Parafuso 10 mm		1.90	57.00
18	30	UN.	Parafuso 12 mm		3.60	108.00
19	20	UN.	Parafuso 14 mm		4.20	84.00
20	8	UN.	Retentor da haste de válvula		9.00	72.00

Lote 07 - Britador, Motor MWM 229

Wesley S. Furukawa
75715235/0001-60
Irmãos Furukawa Ltda. - ME
RUA VER. HOMER FURUKAWA, 1054
CENTRO - CEP 87345-000
CAMPINA DA LAGOA - PR

Mauvices

21	2	UN.	Retentor da tampa de distribuição		25.00	50.00
22	1	UN.	Retentor do virabrequim dianteiro		40.00	40.00
23	1	UN.	Retentor do virabrequim traseiro		48.00	48.00
24	1	UN.	Rolamento embreagem		135.00	135.00
25	6	UN.	Selo do bloco motor		7.00	42.00
26	4	UN.	Válvula admissão		20.00	80.00
27	4	UN.	Válvula escape		28.00	112.00
TOTAL						4024.00

Lote 08 - Caminhões Dodge D950, ano 1981, Frotas 11 e 15						
Item	Qtd	Un.	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	4	UN.	Amortecedor dianteiro		210.00	840.00
2	4	UN.	Arruela de encosto		18.00	72.00
3	8	UN.	Bucha Molejo Dianteiro		20.00	160.00
4	8	UN.	Bucha Molejo Traseiro		59.00	472.00
5	1	UN.	Coroa e pinhão		1.400.00	1.400.00
6	2	UN.	Correia do motor		38.00	76.00
7	4	UN.	Coxim do motor dianteiro		65.00	260.00
8	2	UN.	Cruzeta do cardam		60.00	120.00
9	4	UN.	Flexível de freio a ar traseiro		25.00	100.00

10	4	UN.	Flexível de freio dianteiro		23.00	92.00
11	4	UN.	Grampo do molejo dianteiro		36.00	144.00
12	6	UN.	Grampo do molejo traseiro		40.00	240.00
13	4	UN.	Jogo de embuchamento		245.00	980.00
14	2	UN.	Jogo de lona dianteiro		100.00	200.00
15	2	UN.	Jogo de lona traseiro		148.00	296.00
16	4	UN.	Junta de tampa de válvula		14.00	56.00
17	2	UN.	Junta do diferencial		20.00	40.00
18	4	UN.	Junta do escape		15.00	60.00
19	1	UN.	Kit de embreagem		1.150.00	1.150.00
20	2	UN.	Mangueira inferior do radiador		20.00	40.00
21	2	UN.	Mangueira superior do radiador		35.00	70.00
22	4	UN.	Mola do patim dianteiro		25.00	100.00
23	4	UN.	Mola do patim traseiro		28.00	112.00
24	2	UN.	Mola Mestre Dianteira		170.00	340.00
25	2	UN.	Mola Mestre Traseira		185.00	370.00
26	10	UN.	Parafuso de roda dianteiro		18.00	180.00
27	10	UN.	Parafuso de roda traseiro		22.00	220.00
28	2	UN.	Patim de freio traseiro		125.00	250.00
29	6	UN.	Pino de centro dianteiro		12.00	72.00
30	6	UN.	Pino de centro traseiro		12.00	72.00

Irmãos Furukawa Ltda. - ME

RUA VER. HOMERIO FRANCO, 1054
CENTRO - CEP 87345-000
CAMPINA DA LAGOA - PR

75715235/0001-69

31	4	UN.	Pino de molejo dianteiro		49.00	196.00
32	4	UN.	Pino do molejo traseiro		58.00	232.00
33	4	UN.	Porca da manga de eixo		55.00	220.00
34	2	UN.	Porca do cubo		60.00	120.00
35	4	UN.	Retentor do cubo dianteiro		23.00	92.00
36	4	UN.	Retentor do cubo traseiro		38.00	152.00
37	2	UN.	Rolamento de embreagem		150.00	300.00
38	4	UN.	Rolamento do cubo dianteiro		120.00	480.00
39	4	UN.	Rolamento do cubo traseiro		195.00	780.00
40	2	UN.	Segunda mola dianteira		145.00	290.00
41	2	UN.	Segunda mola traseira		170.00	340.00
42	2	UN.	Terminal de direção direito		105.00	210.00
43	2	UN.	Terminal de direção esquerdo		105.00	210.00
44	4	UN.	Trava aranha do cubo		8.00	32.00
45	6	UN.	Trava do pino de molejo		8.00	48.00
TOTAL						19.786.00

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	4	UN.	Amortecedor dianteiro			
2	4	UN.	Amortecedor traseiro			
3	2	UN.	Barra de direção curto			
4	2	UN.	Barra de direção longa			
5	2	UN.	Bomba da água			
6	10	UN.	Bucha da mola dianteira			
7	2	UN.	Chapa do garfo de embreagem			
8	4	UN.	Cilindro de roda dianteiro			
9	4	UN.	Cilindro de roda traseiro			
10	4	UN.	Correia alternador			
11	4	UN.	Coxim do motor dianteiro			
12	4	UN.	Coxim do motor traseiro			
13	6	UN.	Coxim do radiador			
14	3	UN.	Cruzeta do cardam			
15	2	UN.	Cruzeta satélite diferencial			
16	2	UN.	Cubo da tração			
17	2	UN.	Cubo traseiro			
18	4	UN.	Cúca de frei			
19	1	UN.	Eixo entalhado			
20	2	UN.	Eixo intermediário			
21	2	UN.	Eixo piloto			
22	2	UN.	Engrenagem 4 superior			
23	2	UN.	Engrenagem 5			
24	2	UN.	Engrenagem da 1ª			
25	2	UN.	Engrenagem grande da Ré			
26	2	UN.	Espiça do cardam			
27	2	UN.	Flançe do cardam			
28	2	UN.	Garfo com orelha do cardam			
29	2	UN.	Garfo de embreagem			
30	2	UN.	Garfo do cambio 2/3			
31	8	UN.	Grampo do molejo dianteiro			
32	10	UN.	Grampo do molejo traseiro			
33	2	UN.	Jogo arruela diferencial			
34	30	UN.	Junta universal coluna direção			
35	1	UN.	Kits de embreagem			
36	2	UN.	Limpador do para brisa			
37	2	UN.	Lona de freio dianteiro			

LOTE 09: CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 K/36 ANO 2013- FROTA 157

Wesley S. Furukawa
75715235/0001-69

Irmãos Furukawa Ltda. - ME

RUA VER. HOMERIO FRANCO, 1054
CENTRO - CEP 87345-000
CAMPINA DA LAGOA - PR

Marcio

38	4	UN.	Longa de freio traseiro				
39	2	UN.	Luva da 1				
40	1	UN.	Luva do cardan				
41	2	UN.	Luva do sincronizado				
42	2	UN.	Mangueira da turbina				
43	2	UN.	Mangueira inferior radiador				
44	2	UN.	Mangueira superior radiador				
45	4	UN.	Mola dianteira mestre				
46	4	UN.	Mola dianteira segunda				
47	2	UN.	Mola do patim dianteiro				
48	2	UN.	Mola do patim traseiro				
49	4	UN.	Mola mestre traseira				
50	4	UN.	Mola segunda traseira				
51	6	UN.	Mola traseira do truck				
52	40	UN.	Parafuso 12 mm				
53	30	UN.	Parafuso 14 mm				
54	20	UN.	Parafuso de roda dianteiro				
55	20	UN.	Parafuso de roda traseiro				
56	16	UN.	Parafuso do cardan				
57	10	UN.	Pino de centro dianteiro				
58	10	UN.	Pino de centro traseiro				
59	8	UN.	Pino do molejo dianteiro				
60	8	UN.	Pino do molejo traseiro				
61	2	UN.	Pista do retentor do cubo dianteiro				
62	2	UN.	Pista do retentor do cubo traseiro				
63	1	UN.	Polia do virabrequim 2 canaleta				
64	2	UN.	Ponta de eixo				
65	6	UN.	Porca da carcaça				
66	4	UN.	Porca da manga de eixo				
67	2	UN.	Porca do pinhão				
68	2	UN.	Regulador de embreagem				
69	4	UN.	Regulador de freio traseiro				
70	6	UN.	Retentor do cubo da tração				
71	4	UN.	Retentor do cubo dianteiro				
72	6	UN.	Retentor do cubo traseiro				
73	4	UN.	Retentor do pinhão				
TOTAL							

Wesley Furukawa

75715235/0001-69

Irmãos Furukawa Ltda. - ME

RUA VER. HOMERO FRANCO, 1054
CENTRO - CEP 87345-000
CAMPINA DA LAGOA - PR

L

ORÇAMENTO

Lote 01 - VW Gol 1.0 MI, 16V, 2P, ano 2000, Preto 111						
Item	Qtd	Un	Descrição	Marca	V. Unit	V. Total
1	1	UN	Abafador intermediário	FX 1602	72.00	72.00
2	4	FR	Aditivo de Radiador	FX 1602	12.00	48.00
3	1	UN	Alavanca cambio	Audubert	28.00	28.00
4	2	UN	Amortecedor dianteiro	COFAR	115.00	230.00
5	2	UN	Amortecedor traseiro	COFAR	130.00	260.00
6	2	UN	Anel sincronizado 1º/2º	IMCE	120.00	240.00
7	2	UN	Anel sincronizado 3º e 4º	IMCE	45.00	90.00
8	1	UN	Anel sincronizado 5º	IMCE	45.00	45.00
9	2	UN	Bandeja Suspensão	NAKITA	55.00	110.00
10	1	UN	Barras de Direção	DRIVEN	110.00	110.00
11	2	UN	Bolachão cambio	STOCK	35.00	70.00
12	1	UN	Bomba combustível	WIEBA	35.00	35.00
13	1	UN	Bomba de Água	IMCISA	30.00	30.00
14	1	UN	Bomba de óleo	SCHAEK	150.00	150.00
15	2	UN	Bujão carte	IGASA	80.00	160.00
16	2	UN	Cabo de Acelerador	TUBA	25.00	50.00
19	1	UN	Cabo de Velocímetro	FANIA	28.00	28.00
17	2	UN	Cabo freio mão	TUBA	60.00	120.00
18	2	UN	Cabo vela	MINETTI	110.00	220.00
20	1	UN	Caixa direção	FRW	660.00	660.00

21	1	UN	Chave roda	Audubert	20.00	20.00
23	4	UN	Cilindro de roda	COUROL	25.00	100.00
22	1	UN	Cilindro mestre	COUROL	110.00	110.00
24	2	UN	Correia alternador	GATES	25.00	50.00
25	2	UN	Correia Dentada	GATES	75.00	150.00
26	2	UN	Coxim cambio	SMIT	30.00	60.00
28	4	UN	Coxim do Motor	SMIT	65.00	260.00
27	6	UN	Coxim escape	SMIT	3.00	18.00
29	2	UN	Coxim superior amortecedor dianteiro	SMIT	48.00	96.00
30	2	UN	Cubo Dianteiro	HILITE	38.00	76.00
31	2	UN	disco freio ventrilado	HILITE	55.00	110.00
32	4	UN	Flexível de Freio	MOREX	12.00	48.00
33	2	UN	Goiá caixa direção	SMIT	12.00	24.00
34	4	UN	Goiá lado cambio	NAKITA	15.00	60.00
35	4	UN	Goiá lado roda	NAKITA	15.00	60.00
36	2	UN	Homocinética	STOCK	110.00	220.00
37	1	UN	Jogo anéis	TAKAO	120.00	120.00
38	1	UN	Jogo bronzina biela	K5	60.00	60.00
39	1	UN	Jogo bronzina mancal	K5	75.00	75.00
40	1	UN	Jogo junta motor	SABO	135.00	135.00
41	2	UN	Jogo lona freio	FRASLE	18.00	36.00

LIBRATÁ AUTO PEÇAS
ANGELA Y N DOREO

LIBRATÁ AUTO PEÇAS
ANGELA Y N DOREO

Angela Y N Doreo 5/11/14

movido

42	1	UN	Jogo mola dianteiro	CHM041L	130.00	130.00
43	1	UN	Jogo mola traseiro	CHM041L	135.00	135.00
44	2	UN	Jogo Pastilha	SVL	30.00	60.00
45	1	UN	Jogo retentor haste válvula	SABO	35.00	35.00
46	1	UN	Jogo tucho motor	AP111C	448.00	448.00
47	2	UN	Jogo vela	ABK	30.00	180.00
48	2	UN	Junta cabeçote	SABO	42.00	84.00
49	1	J6	Junta Cambio	SABO	32.00	32.00
50	2	UN	Junta Carter	SABO	38.00	36.00
51	4	UN	Junta coletor admissão	SABO	10.00	40.00
52	4	UN	Junta escape	SABO	32.00	48.00
53	2	UN	Junta tampa de válvulas	SABO	45.00	90.00
54	4	UN	Kits cubo traseiro	SKF	45.00	180.00
55	1	UN	Kits embreagem	LUR	290.00	290.00
56	4	UN	Kits estabilizador dianteiro	SAMEL	5.00	20.00
57	4	UN	Kits goíva e batente dianteiro	SAMEL	20.00	80.00
58	2	UN	Kits trambulador	HT41A	32.00	24.00
59	2	UN	Limpador p/brisa	VTO	18.00	36.00
60	1	UN	Macaco	ANDALIA	60.00	60.00
61	2	UN	Macaneta porta externo	UNIKAM	35.00	70.00
62	4	UN	Macaneta porta interno	UNIKAM	32.00	48.00
63	4	UN	Macaneta vidro	UNIKAM	8.00	32.00

64	2	UN	Mangueira bomba de água	GRFES	25.00	50.00
65	1	UN	Mangueira hidro vácuo	GRFES	20.00	20.00
66	2	UN	Mangueira inferior radiador	GRFES	45.00	330.00
67	2	UN	Mangueira superior radiador	GRFES	65.00	130.00
68	2	UN	Maquina Vidro	Zinkert	180.00	240.00
69	1	UN	Para-choque dianteiro	DIS	30.00	30.00
70	1	UN	Para-choque traseiro	DIS	30.00	30.00
71	2	UN	Pivô	DRILEWAY	45.00	90.00
72	2	UN	Ponta eixo traseiro	HILFEL	15.00	30.00
73	1	UN	Radiador	Wiscanle	135.00	135.00
74	2	UN	Regulador freio	HT41A	10.00	20.00
75	1	UN	Reservatório de água	GOVEL	35.00	35.00
76	2	UN	Retentor cambio	SABO	24.00	48.00
77	3	UN	Retentor comando válvula	SABO	20.00	60.00
78	2	UN	Retentor virabrequim	SABO	35.00	70.00
79	2	UN	Rolamento cubo dianteiro	SKF	75.00	150.00
80	2	UN	Rolamento tensor	SKF	20.00	180.00
81	2	UN	Rotor	DELPHI	25.00	50.00
82	2	UN	Rotula alavanca	HT41A	18.00	36.00
83	1	UN	Servo freio	LOXTEC	150.00	130.00
84	1	UN	Silencioso traseiro	ALPHA4	330.00	330.00
85	2	UN	Tambor de freio	HILFEL	85.00	170.00

maneira

86	2	UN	Tempo distribuição	01/mf.	35,00	70,00
87	2	UN	Tempo reservatório	Floris	20,00	40,00
88	2	UN	Tempo torque	Fluxi	30,00	60,00
89	2	UN	Terminal de Direção	SKF	35,00	70,00
90	4	UN	Válvula admissão	R/L	15,00	60,00
91	4	UN	Válvula escape	R/L	15,00	60,00
TOTAL					290,00	

Lote 02 - VW Parati, 1.6V, 2P, ano 1997, Frota 176						
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	4	UN	Amortecedor dianteiro	COMF.	115,00	460,00
2	4	UN	Amortecedor traseiro	COMF.	130,00	520,00
3	3	UN	Balança ou bandeja	NOKIA	55,00	165,00
4	4	UN	Bielleta	BOAT	32,00	128,00
5	2	UN	Borrachas do silencioso	SAMEL	3,00	6,00
6	2	UN	Bucha do estabilizador	SAMEL	5,00	10,00
7	4	UN	Burrin da roda (cilindro de freio)	COMTAC	25,00	100,00
8	5	UN	Cabo de embreagem	TUBA.	45,00	225,00
9	3	UN	Cabo do cabo	TUBA.	25,00	75,00
10	5	UN	Caixa rotula	5/11A	18,00	90,00
11	4	UN	Calço da caixa de marcha	5/11A	30,00	120,00
12	6	UN	Calço do motor	5/11A	65,00	390,00
13	3	UN	Cilindro de freio	COMTAC	25,00	75,00

14	6	UN	Coifa da junta deslizante	NAKAT	15,00	90,00
15	4	UN	Coifa da junta homocinetica	NAKAT	15,00	60,00
16	10	UN	Coxim do silencioso	SAMEL	3,00	30,00
17	10	UN	Cubo de freio	HIFLEX	75,00	750,00
18	10	UN	Disco de freio	HIFLEX	55,00	550,00
19	8	UN	Flexível de freio diant	NAKAT	12,00	96,00
20	9	UN	Jg de batente dianteiro	SAMEL	60,00	540,00
21	3	UN	Jg de batente traseiro	SAMEL	20,00	60,00
22	4	UN	Junta homocinetica	STOK	11,00	44,00
23	2	UN	Kir de embreagem	LUX	24,00	48,00
24	4	UN	Maganeta interna diant. Ed	UNIVERSAL	12,00	48,00
25	4	UN	Maganeta interna tras. Ed	UNIVERSAL	12,00	48,00
26	8	UN	Pastilha de freio	SYL	30,00	240,00
27	3	UN	Pivo da balanca ou bandeja	DELTA	45,00	135,00
28	4	UN	Reparo do trambulador	5/11A	12,00	48,00
29	5	UN	Retentor do cubo	SAMEL	10,00	50,00
30	2	UN	Rolamento da roda dianteira	SKF	75,00	150,00
31	2	UN	Rolamento da roda traseira	SKF	50,00	100,00
32	4	UN	Sapata de freio	SYL	75,00	300,00
33	2	UN	Terminal de direcao	SKF	35,00	70,00
TOTAL					6.741,00	

manutenção

Lote 03 - Ford Fiesta 1.0, Ano 2013, Placa 150						
Item	Qtd	Un	Descrição	Marca	V. Unit	V. Total
1	4	UN.	Amortecedor dianteiro	LOFAT	280.00	1.120.00
2	4	UN.	Amortecedor traseiro	NARITA	140.00	640.00
3	2	UN.	Bandeja suspensão traseira	NARITA	180.00	360.00
4	2	UN.	Batente mola traseira externa	SMPL	25.00	50.00
5	2	UN.	Batente mola traseira interna	SMPL	25.00	50.00
6	1	UN.	Bomba d'água	WUKA	90.00	90.00
7	1	UN.	Bomba de óleo	SCHUKA	380.00	380.00
8	5	UN.	Borracha suspensão surdina	BOATEX	15.00	75.00
9	4	UN.	Braco axial da suspensão	BOATEX	35.00	140.00
10	4	UN.	Bucha da bandeja traseira	SMPL	30.00	120.00
11	4	UN.	Bucha da barra estabilizador externa	WUKA	8.00	32.00
12	6	UN.	Bucha da barra estabilizador interna	WUKA	8.00	48.00
13	3	UN.	Bucha do braco oscilante/tirante	SMPL	38.00	114.00
14	6	UN.	Buchas balança anterior e posterior	SMPL	35.00	210.00
15	9	UN.	Correia comando dentada	SMPL	60.00	540.00
16	3	UN.	Coxim da caixa	SMPL	120.00	360.00
17	4	UN.	Coxim do amortecedor	SMPL	110.00	440.00
18	2	UN.	Disco de freio	WUKA	70.00	140.00

19	4	UN.	Disco de freio dianteiro	WUKA	60.00	240.00
20	4	UN.	Filtro ar a1023	WUKA	25.00	100.00
21	8	UN.	Filtro combustível f 1051	WUKA	15.00	120.00
22	3	UN.	Filtro de ar	WUKA	25.00	75.00
23	5	UN.	Filtro de combustível	WUKA	15.00	75.00
24	2	UN.	Filtro de óleo	WUKA	15.00	30.00
25	4	UN.	Filtro lubrificante	WUKA	15.00	60.00
26	2	UN.	Jogo de cabo de vela	DELTA	65.00	130.00
27	4	UN.	Jogo pastilha freio dianteiro	TRW	80.00	320.00
28	4	UN.	Jogo sapata freio traseiro	DELTA	30.00	120.00
29	3	UN.	Junta do carter	SMPL	50.00	150.00
30	2	UN.	Junta homocinetica	LOFAT	150.00	300.00
31	1	UN.	Kit batedor do amortecedor dianteiro	SMPL	28.00	28.00
32	2	UN.	Kit coifa caixa direção	WUKA	18.00	36.00
33	2	UN.	Kit embreagem	WUKA	50.00	100.00
34	4	UN.	Lona freio completa com sapatos	WUKA	30.00	120.00
35	3	UN.	Mangote inferior do radiador	WUKA	35.00	105.00
36	5	UN.	Manguera de freio dianteira	WUKA	35.00	175.00
37	3	UN.	Palheta limpador	WUKA	75.00	225.00
38	2	UN.	Pastilha de freio j9	TRW	80.00	160.00
39	3	UN.	Pivô balança dianteira	WUKA	55.00	165.00

Manutenção

40	3	UN	Pino de suspensão dianteiro	132568	PEREY	55.00	165.00
41	4	UN	Retentor do virabrequim	14558	5430	60.00	240.00
42	4	UN	Rolamento da correia dentada	132520	MTM	75.00	300.00
43	4	UN	Rolamento dianteiro	132521	SHF	75.00	300.00
44	4	UN	Rolamento roda traseira	132522	SHF	110.00	440.00
45	4	UN	Rolamento traseiro	13860	SHF	110.00	440.00
46	3	UN	Tambor de freio	14223	HT	120.00	360.00
47	2	UN	Terminal de direção	13540	PEREY	60.00	120.00
48	2	UN	Tubo de agua	13523	AZE	45.00	90.00
49	2	UN	Válvula termostática	13534	MTE	260.00	520.00
50	2	UN	Vela de ignição	13525	N6K	85.00	170.00
TOTAL							12.218,00

Lote 04 - Fiat Palio 1.4, Ano 2013/2014, Frota 164						
Item	Qtd	Un	Descrição	Marca	V. Unit	V. Total
1	4	UN	Amortecedor dianteiro	COTM	370.00	1480.00
2	4	UN	Amortecedor traseiro	COTM	260.00	1.040.00
3	2	UN	Bobina de ignição	MAGNETI	150.00	300.00
4	2	UN	Bobina ignição	MAGNETI	150.00	300.00
5	2	UN	Bomba d'agua	Schroder	110.00	220.00
6	4	UN	Bomba refil polio	Webel	145.00	580.00
7	2	UN	Cabo de velas	DELPHI	75.00	150.00

8	4	UN	Coifa	5430	18.00	72.00
9	5	UN	Disco de freio ventilado	HILIX	75.00	375.00
10	2	UN	Homocinética	COTM	160.00	320.00
11	4	UN	Jogo de pastilha palio	544	48.00	192.00
12	3	UN	Jogo de tucão	APILC	200.00	600.00
13	4	UN	Tensor	144	30.00	120.00
14	4	UN	Kit correia tensor	PEREY	55.00	220.00
15	2	UN	Kit embreagem	144	50.00	100.00
16	2	UN	Kit triaxial	PEREY	40.00	80.00
17	4	UN	Radiador	13500	280.00	1.120.00
18	3	UN	Rolamento roda	SHF	80.00	240.00
TOTAL						8.648,00

SEU. P. KAS

ORÇAMENTO



Lote 01 - VW Gol 1.0 MI, 16V, 2P, ano 2000, Frota 111						
Item	Qty	Un	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	1	UN.	Abafador intermediário		112.00	112.00
2	4	FR	Aditivo de Radiador		18.00	72.00
3	1	UN.	Alavanca cambio		29.00	29.00
4	2	UN.	Amortecedor dianteiro		120.00	240.00
5	2	UN.	Amortecedor traseiro		137.00	274.00
6	2	UN.	Anel sincronizado 1º/2º		44.00	88.00
7	2	UN.	Anel sincronizado 3º e 4º		53.00	106.00
8	1	UN.	Anel sincronizado 5º		66.00	66.00
9	2	UN.	Bandeja Suspensão		77.00	154.00
10	1	UN.	Barra de Direção		136.00	136.00
11	2	UN.	Bolachão cambio		132.00	264.00
12	1	UN.	Bomba combustível		146.00	146.00
13	1	UN.	Bomba de Água		90.00	90.00
14	1	UN.	Bomba de óleo		186.00	186.00
15	2	UN.	Bujão carte		12.00	24.00
16	2	UN.	Cabo de Acelerador		23.00	46.00
19	1	UN.	Cabo de Velocímetro		29.00	29.00
17	2	UN.	Cabo freio mão		74.00	148.00
18	2	UN.	Cabo vela		84.00	168.00
20	1	UN.	Caixa direção		1.597.00	1.597.00

21	1	UN.	Chave roda		39.00	39.00
23	4	UN.	Cilindro de roda		28.00	112.00
22	1	UN.	Cilindro mestre		175.00	175.00
24	2	UN.	Correia alternador		40.00	80.00
25	2	UN.	Correia Dentada		79.00	158.00
26	2	UN.	Coxim cambio		28.00	56.00
28	4	UN.	Coxim do Motor		84.00	336.00
27	6	UN.	Coxim escape		7.00	42.00
29	2	UN.	Coxim superior amortecedor dianteiro		58.00	116.00
30	2	UN.	Cubo Dianteiro		45.00	90.00
31	2	UN.	disco freio ventilado		74.00	148.00
32	4	UN.	Flexível de Freio		17.00	68.00
33	2	UN.	Goifia caixa direção		18.00	36.00
34	4	UN.	Goifia lado cambio		25.00	100.00
35	4	UN.	Goifia lado roda		23.00	92.00
36	2	UN.	Homocinética		304.00	608.00
37	1	UN.	Jogo anéis		148.00	148.00
38	1	UN.	Jogo bronzina biela		119.00	119.00
39	1	UN.	Jogo bronzina mancal		110.00	110.00
40	1	UN.	Jogo junta motor		99.00	99.00
41	2	UN.	Jogo lona freio		36.00	72.00

AUTO PEÇAS E SERVIÇOS DA LTDA. 17/05/2015

42	1	UN.	Jogo mola dianteiro		115.00	115.00
43	1	UN.	Jogo mola traseiro		123.00	123.00
44	2	UN.	Jogo Pastilha		54.00	108.00
45	1	UN.	Jogo retentor haste válvula		40.00	40.00
46	1	UN.	Jogo tucho motor		228.00	228.00
47	2	UN.	Jogo vela		110.00	220.00
48	2	UN.	Junta cabeçote		69.00	138.00
49	1	J6	Junta Cambio		22.00	22.00
50	2	UN.	Junta Carter		58.00	116.00
51	4	UN.	Junta coletor admissão		19.00	76.00
52	4	UN.	Junta escape		11.00	44.00
53	2	UN.	Junta tampa de válvulas		35.00	70.00
54	4	UN.	Kits cubo traseiro		55.00	220.00
55	1	UN.	Kits embreagem		365.00	365.00
56	4	UN.	Kits estabilizador dianteiro		10.00	40.00
57	4	UN.	Kits goifa e batente dianteiro		19.00	76.00
58	2	UN.	Kits tranbulador		18.00	36.00
59	2	UN.	Limpador p/brisa		61.00	122.00
60	1	UN.	Maccaco		62.00	62.00
61	2	UN.	Maçaneta porta externo		45.00	90.00
62	4	UN.	Maçaneta porta interno		11.00	44.00
63	4	UN.	Maçaneta vidro		8.00	36.00

64	2	UN.	Mangueira bomba de água		90.00	180.00
65	1	UN.	Mangueira hidro vácuo		30.00	30.00
66	2	UN.	Mangueira inferior radiador		17.00	34.00
67	2	UN.	Mangueira superior radiador		34.00	68.00
68	2	UN.	Maquina Vidro		83.00	166.00
69	1	UN.	Para-choque dianteiro		247.00	247.00
70	1	UN.	Para-choque traseiro		307.00	307.00
71	2	UN.	Pivô		40.00	80.00
72	2	UN.	Ponta eixo traseiro		86.00	172.00
73	1	UN.	Radiador		213.00	213.00
74	2	UN.	Regulador freio		22.00	44.00
75	1	UN.	Reservatório de água		27.00	27.00
76	2	UN.	Retentor cambio		23.00	46.00
77	3	UN.	Retentor comando válvula		16.00	48.00
78	2	UN.	Retentor virabrequim		27.00	54.00
79	2	UN.	Rolamento cubo dianteiro		118.00	236.00
80	2	UN.	Rolamento tensor		85.00	170.00
81	2	UN.	Rotor		34.00	68.00
82	2	UN.	Rotula alavanca		16.00	32.00
83	1	UN.	Servo freio		196.00	196.00
84	1	UN.	Silencioso traseiro		240.00	240.00
85	2	UN.	Tambor de freio		82.00	164.00

1 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.  

86	2	UN.	Tampa distribuição	20.00	140.00
87	2	UN.	Tampa reservatório	10.00	20.00
88	2	UN.	Tampa tanque	42.00	84.00
89	2	UN.	Terminal de Direção	57.00	114.00
90	4	UN.	Válvula admissão	22.00	88.00
91	4	UN.	Válvula escape	21.00	84.00
TOTAL				2.522.00	

Lote 02 - VW Parati, 16V, 2P, ano 1997, Frota 176						
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	4	UN.	Amortecedor dianteiro		110.00	440.00
2	4	UN.	Amortecedor traseiro		207.00	828.00
3	3	UN.	Balança ou bandeija		75.00	225.00
4	4	UN.	Bieleta		39.00	156.00
5	2	UN.	Borrachas do silencioso		8.00	16.00
6	2	UN.	Bucha do estabilizador		11.00	22.00
7	4	UN.	Burrin da roda (cilindro de freio)		28.00	112.00
8	5	UN.	Cabo de embreagem		41.00	205.00
9	3	UN.	Cabo do capo		26.00	78.00
10	5	UN.	Caixa rotula		19.00	95.00
11	4	UN.	Calço da caixa de marcha		14.00	56.00
12	6	UN.	Calço do motor		19.00	114.00
13	3	UN.	Cilindro de freio		175.00	525.00

14	6	UN.	Coifa da junta deslizante	26.00	156.00
15	4	UN.	Coifa da junta homocinética	23.00	92.00
16	10	UN.	Coxim do silencioso	11.00	110.00
17	10	UN.	Cubo de freio	45.00	450.00
18	10	UN.	Disco de freio	73.00	730.00
19	8	UN.	Flexível de freio diant	16.00	128.00
20	9	UN.	Jg de batente dianteiro	10.00	90.00
21	3	UN.	Jg de batente traseiro	19.00	57.00
22	4	UN.	Junta homocinética	21.00	84.00
23	2	UN.	Kit de embreagem	365.00	730.00
24	4	UN.	Maçaneta interna diant. E.d.	11.00	44.00
25	4	UN.	Maçaneta interna tras. E.d.	11.00	44.00
26	8	UN.	Pastilha de freio	54.00	432.00
27	3	UN.	Pivo da balança ou bandeija	40.00	120.00
28	4	UN.	Reparo do trambulador	16.00	64.00
29	5	UN.	Retentor do cubo	13.00	60.00
30	2	UN.	Rolamento da roda dianteira	120.00	240.00
31	2	UN.	Rolamento da roda traseira	59.00	118.00
32	4	UN.	Sapata de freio	45.00	180.00
33	2	UN.	Terminal de direção	58.00	116.00
TOTAL				6.947.00	

AUTO PEÇAS PARA A LTDA.

Maurício

Lote 03 - Ford Fiesta 1.0, Ano 2013 Frota 150						
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	4	UN.	Amortecedor dianteiro		257.00	1.028.00
2	4	UN.	Amortecedor traseiro		224.00	896.00
3	2	UN.	Bandeja suspensão traseira		343.00	686.00
4	2	UN.	Batente mola traseira externa		18.00	36.00
5	2	UN.	Batente mola traseira interna		20.00	40.00
6	1	UN.	Bomba d'água		115.00	115.00
7	1	UN.	Bomba de óleo		470.00	470.00
8	5	UN.	Borracha suspensão surdina		16.00	80.00
9	4	UN.	Braco axial da suspensão dianteira		35.00	140.00
10	4	UN.	Bucha da bandeja traseira		63.00	252.00
11	4	UN.	Bucha da barra estabilizador externa		27.00	108.00
12	6	UN.	Bucha da barra estabilizador interna		30.00	180.00
13	3	UN.	Bucha do braco oscilante/tirante		24.00	72.00
14	6	UN.	Buchas balança anterior e posterior		27.00	162.00
15	9	UN.	Correia comando dentada		84.00	756.00
16	3	UN.	Coxim da caixa		32.00	96.00
17	4	UN.	Coxim do amortecedor		68.00	272.00
18	2	UN.	Disco de freio		59.00	118.00


19	4	UN.	Disco de freio dianteiro		60.00	240.00
20	4	UN.	Filtro ar a1023		44.00	176.00
21	8	UN.	Filtro combustível f 1051		20.00	160.00
22	3	UN.	Filtro de ar		28.00	84.00
23	5	UN.	Filtro de combustível		19.00	95.00
24	2	UN.	Filtro de óleo		25.00	50.00
25	4	UN.	Filtro lubrificante		29.00	116.00
26	2	UN.	Jogo de cabo de vela		115.00	230.00
27	4	UN.	Jogo pastilha freio dianteiro		94.00	376.00
28	4	UN.	Jogo sapata freio traseiro		90.00	360.00
29	3	UN.	Junta do carter		48.00	144.00
30	2	UN.	Junta homocinética		210.00	420.00
31	1	UN.	Kit batedor do amortecedor dianteiro		45.00	45.00
32	2	UN.	Kit coifa caixa direção		16.00	32.00
33	2	UN.	Kit embreagem		480.00	960.00
34	4	UN.	Lona freio completa com sapatas		94.00	376.00
35	3	UN.	Mangote inferior do radiador		55.00	165.00
36	5	UN.	Mangueira de freio dianteira		27.00	135.00
37	3	UN.	Palheta limpador		70.00	210.00
38	2	UN.	Pastilha de freio jg		90.00	180.00
39	3	UN.	Pivô balança dianteira		85.00	255.00

1 AUTO REPARADORA DA LTDA. | moviúis

40	3	UN.	Pivo de suspensão dianteiro	84.00	252.00
41	4	UN.	Retentor do virabrequim <i>Flange</i>	179.00	716.00
42	4	UN.	Rolamento da correia dentada	97.00	388.00
43	4	UN.	Rolamento dianteiro	150.00	600.00
44	4	UN.	Rolamento roda traseira	124.00	496.00
45	4	UN.	Rolamento traseiro	124.00	496.00
46	3	UN.	Tambor de freio	108.00	324.00
47	2	UN.	Terminal de direção	92.00	184.00
48	2	UN.	Tubo de agua	33.00	66.00
49	2	UN.	Válvula termostática	286.00	572.00
50	2	UN.	Vela de ignição	105.00	210.00
TOTAL					15658.00

Lote 04 – Fiat Palio 1.4, Ano 2013/2014, Frota 164						
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	4	UN.	Amortecedor dianteiro		395.00	1.580.00
2	4	UN.	Amortecedor traseiro		185.00	740.00
3	2	UN.	Bobina de ignição		80.00	160.00
4	2	UN.	Bobina ignição		85.00	170.00
5	2	UN.	Bomba d'agua		105.00	210.00
6	4	UN.	Bomba refil palio		135.00	540.00
7	2	UN.	Cabo de velas		100.00	200.00

8	4	UN.	Coifa	20.00	80.00
9	5	UN.	Disco de freio ventilado	70.00	350.00
10	2	UN.	Homocinetica	160.00	320.00
11	4	UN.	Jogo de pastilha palio	54.00	216.00
12	3	UN.	Jogo de tuchos	195.00	585.00
13	4	UN.	Tensor	123.00	492.00
14	4	UN.	Kit correia tensor	197.00	788.00
15	2	UN.	Kit embreagem	560.00	1120.00
16	2	UN.	Kit triaxial	98.00	196.00
17	4	UN.	Radiador	295.00	1180.00
18	3	UN.	Rolamento roda	110.00	330.00
TOTAL					32591.00


 AUTO PEÇAS JURATA LTDA.
 Maurício

Lote 06 - Toyota Bandeirantes, diesel, ano 1984, frota 25					
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	
1	2	UN.	Amortecedor dianteiro		
2	2	UN.	Amortecedor traseiro		
3	1	UN.	Bomba da água		
4	2	UN.	Bucha central da direção		
5	8	UN.	Bucha silenciosa dianteira		
6	8	UN.	Bucha silenciosa traseira		
7	2	UN.	Cabo de acelerador		
8	2	UN.	Cabo de velocímetro		
9	1	UN.	Cano intermediário		
10	4	UN.	Cilindro de roda dianteiro		
11	4	UN.	Cilindro de roda traseiro		
12	1	UN.	Cilindro mestre		
13	1	UN.	Cilindro mestre de embreagem		
14	2	UN.	Coréia do alternador		
15	2	UN.	Coréia do motor		
16	1	UN.	Coroa e pião		
17	4	UN.	Coxim do motor		
18	4	UN.	Cruzeta do cardan		
19	2	UN.	Garfo com orelha do cardan		
20	1	UN.	Garfo de embreagem		
21	6	UN.	Grampo do molejo dianteiro		

22	6	UN.	Grampo do molejo traseiro		
23	1	UN.	Jogo de junta do motor		
24	4	UN.	Jogo de lona de freio dianteiro		
25	4	UN.	Jogo de lona de freio traseiro		
26	4	UN.	Junelo dianteiro		
27	4	UN.	Junelo traseiro		
28	4	UN.	Junta da tampa de válvula		
29	4	UN.	Junta de escape		
30	2	UN.	Junta do cabeçote		
31	2	UN.	Junta do cambio		
32	2	UN.	Junta do diferencial		
33	1	UN.	kits de embreagem		
34	2	UN.	Limpador de para brisa		
35	2	UN.	Luva do cardan		
36	2	UN.	Mangueira do radiador inferior		
37	2	UN.	Mangueira do radiador superior		
38	2	UN.	Maquina de vidro		
39	4	UN.	Mola mestre dianteira		
40	4	UN.	Mola mestre traseira		
41	4	UN.	Mola segunda dianteira		

1 AUTO JURA LTDA. 1 MONTUÍCIO

42	4	UN.	Mola segunda traseira		141.00	564.00
43	30	UN.	Parafuso 10 mm		1.90	57.00
44	20	UN.	Parafuso 12 mm		3.60	72.00
45	20	UN.	Parafuso 14 mm		4.20	84.00
46	20	UN.	Parafuso 6 mm		1.20	24.00
47	20	UN.	Parafuso 8 mm		1.80	36.00
48	10	UN.	Parafuso de cardam		4.50	45.00
49	20	UN.	Parafuso de roda		7.00	140.00
50	2	UN.	Pino central da direção		85.00	170.00
51	10	UN.	Pino de centro		8.00	80.00
52	1	UN.	Ponta de eixo curta		380.00	380.00
53	1	UN.	Ponta de eixo longa		420.00	420.00
54	2	UN.	Ponteiro do cardam		132.00	264.00
55	2	UN.	Reparo auxiliar de embreagem		98.00	196.00
56	1	UN.	Reparo da caixa de direção		380.00	380.00
57	2	UN.	Reparo do munhão		99.00	198.00
58	4	UN.	Retentor do cubo dianteira		42.00	168.00
59	4	UN.	Retentor do cubo traseiro		24.00	96.00
60	2	UN.	Rolamento de embreagem		145.00	290.00
61	2	UN.	Rolamento do cardam		285.00	570.00
62	4	UN.	Rolamento do cubo dianteiro externo		95.00	380.00

63	4	UN.	Rolamento do cubo dianteiro interno		90.00	360.00
64	4	UN.	Rolamento do cubo traseiro		94.00	376.00
65	4	UN.	Rolamento do munhão		43.00	172.00
66	1	UN.	Saída do motor		53.00	53.00
67	4	UN.	Sapata de freio dianteiro		88.00	352.00
68	4	UN.	Sapata de freio traseiro		59.00	236.00
69	1	UN.	Sector e sem fim da caixa de direção		350.00	350.00
70	1	UN.	Silencioso		92.00	92.00
71	2	UN.	Tambor de freio dianteiro		170.00	340.00
72	2	UN.	Tambor de freio traseiro		170.00	340.00
73	2	UN.	Terminal central da direção PD281		140.00	280.00
74	2	UN.	Terminal de direção curto Id PD278		75.00	150.00
75	2	UN.	Terminal de direção curto le PD277		72.00	144.00
76	2	UN.	Terminal de direção longo Id PD280		75.00	150.00
77	2	UN.	Terminal de direção longo le PD279		77.00	154.00
TOTAL					1888.00	

AUTO PEÇAS JURA DA LTDA.

mostruário

Lote 07 - Britador, Motor MWM 229					
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	
1	1	UN.	Bomba água		
2	1	UN.	Bomba de óleo		
3	10	UN.	Braçadeira de mangueira		
4	1	UN.	Jogo anéis		
5	1	UN.	Jogo bronzina biela		
6	1	UN.	Jogo bronzina de mancal		
7	1	UN.	Jogo de junta motor		
8	8	UN.	Junta da tubagem da admissão		
9	2	UN.	Junta do carte		
10	2	UN.	Junta escape		
11	4	UN.	Junta tampa de válvula		
12	8	UN.	Junta da tubagem de escape		
13	1	UN.	Kits embreagem		
14	8	UN.	Mangueira do cavalete água		
15	1	UN.	Mangueira inferior do radiador		
16	1	UN.	Mangueira superior radiador		
17	30	UN.	Parafuso 10 mm		
18	30	UN.	Parafuso 12 mm		
19	20	UN.	Parafuso 14 mm		

20	8	UN.	Retentor da haste de válvula			8.00	64.00
21	2	UN.	Retentor da tampa de distribuição			23.00	46.00
22	1	UN.	Retentor do virabrequim dianteiro			36.00	36.00
23	1	UN.	Retentor do virabrequim traseiro			47.00	47.00
24	1	UN.	Rolamento embreagem			135.00	135.00
25	6	UN.	Selo do bloco motor			7.00	42.00
26	4	UN.	Válvula admissão			20.00	80.00
27	4	UN.	Válvula escape			27.00	108.00
TOTAL							5.340.00

AUTO PEÇAS JURATA LTDA.

movimento

01

FURUKAWA

AUTO PEÇAS FURUKAWA LTDA

ORÇAMENTO

Lote 01 - VW Gol 1.0 MI, 16V, 2P, ano 2000, Frota 111						
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	1	UN.	Abafador intermediário		109,00	109,00
2	4	FR	Aditivo de Radiador		17,00	68,00
3	1	UN.	Alavanca cambio		28,00	28,00
4	2	UN.	Amortecedor dianteiro		116,00	232,00
5	2	UN.	Amortecedor traseiro		135,00	270,00
6	2	UN.	Anel sincronizado 1º/2º		45,00	90,00
7	2	UN.	Anel sincronizado 3º e 4º		53,00	106,00
8	1	UN.	Anel sincronizado 5º		65,00	65,00
9	2	UN.	Bandeja Suspensão		75,00	150,00
10	1	UN.	Barra de Direção		135,00	135,00
11	2	UN.	Bolachão cambio		130,00	260,00
12	1	UN.	Bomba combustível		145,00	145,00
13	1	UN.	Bomba de Água		90,00	90,00
14	1	UN.	Bomba de óleo		185,00	185,00
15	2	UN.	Bujão carte		10,00	20,00
16	2	UN.	Cabo de Acelerador		24,00	48,00
19	1	UN.	Cabo de Velocímetro		28,00	28,00
17	2	UN.	Cabo freio mão		73,00	146,00
18	2	UN.	Cabo vela		83,00	166,00
20	1	UN.	Caixa direção		1.595,00	1.595,00

21	1	UN.	Chave roda		38,00	38,00
23	4	UN.	Cilindro de roda		26,00	52,00
22	1	UN.	Cilindro mestre		173,00	173,00
24	2	UN.	Correia alternador		39,00	78,00
25	2	UN.	Correia Dentada		78,00	156,00
26	2	UN.	Coxim cambio		26,00	52,00
28	4	UN.	Coxim do Motor		81,00	324,00
27	6	UN.	Coxim escape		8,00	48,00
29	2	UN.	Coxim superior amortecedor dianteiro		56,00	112,00
30	2	UN.	Cubo Dianteiro		44,00	88,00
31	2	UN.	disco freio ventilado		72,00	144,00
32	4	UN.	Flexível de Freio		16,00	64,00
33	2	UN.	Goíça caixa direção		18,00	36,00
34	4	UN.	Goíça lado cambio		26,00	104,00
35	4	UN.	Goíça lado roda		22,00	88,00
36	2	UN.	Homocinética		301,00	602,00
37	1	UN.	Jogo anéis		148,00	148,00
38	1	UN.	Jogo bronzina biela		118,00	118,00
39	1	UN.	Jogo bronzina mancal		110,00	110,00
40	1	UN.	Jogo junta motor		98,00	98,00
41	2	UN.	Jogo lona freio		35,00	70,00

manutenção

42	1	UN.	Jogo mola dianteiro		110.00	110.00
43	1	UN.	Jogo mola traseiro		120.00	120.00
44	2	UN.	Jogo Pastilha		52.00	104.00
45	1	UN.	Jogo retentor haste válvula		40.00	40.00
46	1	UN.	Jogo tucho motor		225.00	225.00
47	2	UN.	Jogo vela		108.00	216.00
48	2	UN.	Junta cabeçote		68.00	136.00
49	1	JG	Junta Cambio		22.00	22.00
50	2	UN.	Junta Carter		59.00	118.00
51	4	UN.	Junta coletor admissão		19.00	76.00
52	4	UN.	Junta escape		10.00	40.00
53	2	UN.	Junta tampa de válvulas		34.00	68.00
54	4	UN.	Kits cubo traseiro		54.00	216.00
55	1	UN.	Kits embreagem		360.00	360.00
56	4	UN.	Kits estabilizador dianteiro		9.00	36.00
57	4	UN.	Kits goifa e batente dianteiro		18.00	72.00
58	2	UN.	Kits trambulador		16.00	32.00
59	2	UN.	Limpador p/brisa		62.00	124.00
60	1	UN.	Macaco		63.00	63.00
61	2	UN.	Macaneta porta externo		45.00	90.00
62	4	UN.	Macaneta porta interno		10.50	42.00
63	4	UN.	Macaneta vidro		8.00	36.00

64	2	UN.	Mangueira bomba de água		89.00	178.00
65	1	UN.	Mangueira hidro vácuo		29.70	29.70
66	2	UN.	Mangueira inferior radiador		16.60	33.20
67	2	UN.	Mangueira superior radiador		33.50	67.00
68	2	UN.	Maquina Vidro		83.00	166.00
69	1	UN.	Para-choque dianteiro		248.00	248.00
70	1	UN.	Para-choque traseiro		306.00	306.00
71	2	UN.	Pivô		39.60	79.20
72	2	UN.	Ponta eixo traseiro		86.00	172.00
73	1	UN.	Radiador		210.00	210.00
74	2	UN.	Regulador freio		22.00	44.00
75	1	UN.	Reservatório de água		26.00	26.00
76	2	UN.	Retentor cambio		22.00	44.00
77	3	UN.	Retentor comando válvula		16.00	48.00
78	2	UN.	Retentor virabrequim		26.00	52.00
79	2	UN.	Rolamento cubo dianteiro		119.00	238.00
80	2	UN.	Rolamento tensor		84.00	168.00
81	2	UN.	Rotor		34.00	68.00
82	2	UN.	Rotula alavanca		18.00	36.00
83	1	UN.	Servo freio		195.00	195.00
84	1	UN.	Silencioso traseiro		238.00	238.00
85	2	UN.	Tambor de freio		83.00	166.00

máquina

03

86	2	UN.	Tampa distribuição		71.00	142.00
87	2	UN.	Tampa reservatório		11.00	22.00
88	2	UN.	Tampa tanque		41.00	82.00
89	2	UN.	Terminal de Direção		58.00	116.00
90	4	UN.	Válvula admissão		21.00	84.00
91	4	UN.	Válvula escape		19.50	78.00
TOTAL						12.321,10

Lote 02 - VW Parati, 16V, 2P, ano 1997, Frota 176						
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	4	UN.	Amortecedor dianteiro		109.00	436.00
2	4	UN.	Amortecedor traseiro		205.00	820.00
3	3	UN.	Balança ou bandeja		75.00	225.00
4	4	UN.	Bieleta		38.00	152.00
5	2	UN.	Borrachas do silencioso		8.00	16.00
6	2	UN.	Bucha do estabilizador		10.00	20.00
7	4	UN.	Burrim da roda (cilindro de freio)		26.00	104.00
8	5	UN.	Cabo de embreagem		40.00	200.00
9	3	UN.	Cabo do capo		25.00	75.00
10	5	UN.	Caixa rotula		18.00	90.00
11	4	UN.	Calço da caixa de marcha		13.00	52.00
12	6	UN.	Calço do motor		19.00	114.00
13	3	UN.	Cilindro de freio		173.00	519.00

14	6	UN.	Coifa da junta deslizando		26.00	156.00
15	4	UN.	Coifa da junta homocinética		22.00	88.00
16	10	UN.	Coxim do silencioso		10.00	100.00
17	10	UN.	Cubo de freio		44.00	440.00
18	10	UN.	Disco de freio		72.00	720.00
19	8	UN.	Flexível de freio dianteiro		16.00	128.00
20	9	UN.	Jg de batente dianteiro		9.00	81.00
21	3	UN.	Jg de batente traseiro		18.00	54.00
22	4	UN.	Junta homocinética		22.00	88.00
23	2	UN.	Kit de embreagem		36.00	72.00
24	4	UN.	Maçaneta interna dianteira E.d.		10.50	42.00
25	4	UN.	Maçaneta interna traseira E.d.		10.50	42.00
26	8	UN.	Pastilha de freio		52.00	416.00
27	3	UN.	Pivo da balança ou bandeja		39.60	118.80
28	4	UN.	Reparo do trambulador		16.00	64.00
29	5	UN.	Retentor do cubo		11.00	55.00
30	2	UN.	Rolamento da roda dianteira		119.00	238.00
31	2	UN.	Rolamento da roda traseira		58.00	116.00
32	4	UN.	Sapata de freio		43.00	172.00
33	2	UN.	Terminal de direção		58.00	116.00
TOTAL						6.373,80

manuseio

04

Lote 03 - Ford Fiesta 1.0, Ano 2013 Frota 150						
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	4	UN.	Amortecedor dianteiro		255.00	1.020.00
2	4	UN.	Amortecedor traseiro		221.00	884.00
3	2	UN.	Bandeja suspensão traseira		340.00	680.00
4	2	UN.	Batente mola traseira externa		18.00	36.00
5	2	UN.	Batente mola traseira interna		19.50	39.00
6	1	UN.	Bomba d'água		112.00	112.00
7	1	UN.	Bomba de óleo		468.00	468.00
8	5	UN.	Borracha suspensão surdina		14.00	70.00
9	4	UN.	Braço axial da suspensão dianteira		33.00	132.00
10	4	UN.	Bucha da bandeja traseira		62.50	250.00
11	4	UN.	Bucha da barra estabilizador externa		26.50	106.00
12	6	UN.	Bucha da barra estabilizador interna		29.00	174.00
13	3	UN.	Bucha do braço oscilante/tirante		24.00	72.00
14	6	UN.	Buchas balança anterior e posterior		25.50	153.00
15	9	UN.	Correia comando dentada		84.00	756.00
16	3	UN.	Coxim da caixa		31.00	93.00
17	4	UN.	Coxim do amortecedor		66.00	264.00
18	2	UN.	Disco de freio		58.50	117.00

19	4	UN.	Disco de freio dianteiro		58.50	234.00
20	4	UN.	Filtro ar a1023		43.50	174.00
21	8	UN.	Filtro combustível f 1051		19.50	156.00
22	3	UN.	Filtro de ar		28.00	84.00
23	5	UN.	Filtro de combustível		18.00	90.00
24	2	UN.	Filtro de óleo		25.00	50.00
25	4	UN.	Filtro lubrificante		28.00	112.00
26	2	UN.	Jogo de cabo de vela		114.00	228.00
27	4	UN.	Jogo pastilha freio dianteiro		94.00	376.00
28	4	UN.	Jogo sapata freio traseiro		90.00	360.00
29	3	UN.	Junta do carter		49.00	147.00
30	2	UN.	Junta homocinetica		208.00	416.00
31	1	UN.	Kit batedor do amortecedor dianteiro		45.00	45.00
32	2	UN.	Kit coifa caixa direção		15.00	30.00
33	2	UN.	Kit embreagem		475.00	950.00
34	4	UN.	Lona freio completa com sapatas		93.00	372.00
35	3	UN.	Mangote inferior do radiador		53.00	159.00
36	5	UN.	Mangueira de freio dianteira		27.00	135.00
37	3	UN.	Palheta limpador		72.00	216.00
38	2	UN.	Pastilha de freio jg		89.50	179.00
39	3	UN.	Pivô balança dianteira		85.00	255.00

manutência

05

40	3	UN.	Pivo de suspensão dianteiro		84.00	252.00
41	4	UN.	Retentor do virbrequim <i>Traseiros</i>		179.00	716.00
42	4	UN.	Rolamento da correia dentada		98.00	392.00
43	4	UN.	Rolamento dianteiro		149.00	596.00
44	4	UN.	Rolamento roda traseira		124.00	496.00
45	4	UN.	Rolamento traseiro		124.00	496.00
46	3	UN.	Tambor de freio		108.00	324.00
47	2	UN.	Terminal de direção		93.00	186.00
48	2	UN.	Tubo de água		31.00	62.00
49	2	UN.	Válvula termostática		286.00	572.00
50	2	UN.	Vela de ignição		103.00	206.00
TOTAL						14.492,00

Lote 04 – Fiat Palio 1.4, Ano 2013/2014, Frota 164						
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	4	UN.	Amortecedor dianteiro		373.00	1.572.00
2	4	UN.	Amortecedor traseiro		182.00	728.00
3	2	UN.	Bobina de ignição		79.00	158.00
4	2	UN.	Bobina ignição		85.00	170.00
5	2	UN.	Bomba d'agua		102.00	204.00
6	4	UN.	Bomba refil palio		135.00	540.00
7	2	UN.	Cabo de velas		100.00	200.00

8	4	UN.	Coifa		2826	113.00	76.00
9	5	UN.	Disco de freio ventilado		5269	69.00	345.00
10	2	UN.	Homocinética		32580	159.00	318.00
11	4	UN.	Jogo de pastilha palio		32581	51.00	204.00
12	3	UN.	Jogo de tuchos		32582	193.00	579.00
13	4	UN.	Tensor		32583	183.00	732.00
14	4	UN.	Kit correia tensor		32584	193.00	772.00
15	2	UN.	Kit embreagem		32561	561.00	1.122.00
16	2	UN.	Kit triaxial		32585	99.00	198.00
17	4	UN.	Radiador		13731	292.00	584.00
18	3	UN.	Rolamento roda		32586	112.00	336.00
TOTAL							9.202,00

Lote 05 - Caminhão VW 13.130 e VW 14.140, Frota 31 e 41						
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	30	UN.	Abraçadeira para mangueira		4.50	135.00
2	4	UN.	Amortecedor dianteiro		336.00	1.344.00
3	4	UN.	Amortecedor traseiro		440.00	1.760.00
4	2	UN.	Anel trava piloto		26.00	52.00
5	6	UN.	Arruela de encosto		10.00	60.00
6	8	UN.	Arruela encosto cubo		11.00	88.00
7	2	UN.	Barra direção		840.00	1.680.00
8	2	UN.	Bomba de água		170.00	340.00

mouviu

06

9	2	UN.	Bronzina biela		30.90	61.80
10	2	UN.	Bronzina mancal		36.00	72.00
11	2	UN.	Bucha do piloto		54.00	108.00
12	6	UN.	Bucha molejo dianteiro		7.50	45.00
13	8	UN.	Bucha molejo traseiro		8.50	68.00
14	2	UN.	Bujão carte		23.00	46.00
15	1	UN.	Cabo velocímetro		62.00	62.00
16	1	UN.	Caixa satélite diferencial		8.140.00	2.140.00
17	2	UN.	Cilindro auxilia embreagem		145.00	290.00
18	2	UN.	Cilindro mestre embreagem		153.00	306.00
19	2	UN.	Cilindro mestre freio		390.00	780.00
20	4	UN.	Cilindro roda dianteiro		172.00	688.00
21	8	UN.	Cilindro roda traseiro		179.00	1.424.00
22	4	UN.	Correia motor		35.00	140.00
23	4	UN.	Coxim motor dianteiro		39.00	156.00
24	4	UN.	Coxim motor traseiro		63.00	252.00
25	6	UN.	Cruzeta cardam		89.00	534.00
26	2	UN.	Cubo 1º e 2º		238.00	456.00
27	2	UN.	Cubo 4º e 5º		228.00	456.00
28	2	UN.	Cuíca freio		229.00	458.00
29	2	UN.	Engrenagem 1º e 2º		830.00	1.660.00
30	2	UN.	Engrenagem 3º e 4º		535.00	1.070.00

31	2	UN.	Engrenagem 5º		450.00	450.00	900.00
32	6	UN.	Flexível do freio			23.00	138.00
33	2	UN.	Garfo com orelha cardam			142.00	284.00
34	8	UN.	Grampo molejo dianteiro			31.00	248.00
35	8	UN.	Grampo molejo traseiro			39.00	312.00
36	2	UN.	Jogo anéis			224.00	448.00
37	2	UN.	Jogo arruela diferencial			63.00	126.00
38	2	UN.	Jogo lona dianteiro			173.00	346.00
39	4	UN.	Jogo lona traseiro			183.00	732.00
40	2	UN.	Jogo roleta cambio			69.00	138.00
41	12	UN.	Junta cabeçote mwm			42.00	504.00
42	2	UN.	Junta cambio			28.00	56.00
43	2	UN.	Junta carte			32.00	64.00
44	2	UN.	Junta diferencial			21.00	42.00
45	4	UN.	Junta escape			9.00	36.00
46	12	UN.	Junta tampa válvula			14.00	168.00
47	1	UN.	Kits embreagem (plato, disco e rolamento)			1.150.00	1.150.00
48	2	UN.	Limpador para-brisas			69.00	138.00
49	2	UN.	Luva cardam			215.00	430.00
50	12	UN.	Mangueira cavalete de água			5.00	60.00
55	20	M	mangueira combustível			12.00	240.00

manuais

51	2	UN.	Mangueira inferior radiador		34.00	68.00
52	2	UN.	Mangueira Inter cooler		35.00	70.00
53	2	UN.	Mangueira superior radiador		36.00	72.00
54	2	UN.	Mangueira turbina		215.00	430.00
56	6	UN.	Mola mestre dianteira		230.00	1.380.00
57	6	UN.	Mola patim dianteiro		6.00	36.00
58	8	UN.	Mola patim traseiro		14.00	112.00
59	4	UN.	Mola segunda dianteiro		293.00	1.172.00
60	8	UN.	Mola segunda traseiro		278.00	2.224.00
61	8	UN.	Mola traseira		295.00	2.360.00
62	2	UN.	Moringa cambio		180.00	360.00
63	40	UN.	Parafuso 10mm		1.90	76.00
64	30	UN.	Parafuso 12mm		3.60	108.00
65	30	UN.	Parafuso 14mm		4.20	126.00
66	30	UN.	Parafuso 16mm		5.80	174.00
67	40	UN.	Parafuso 6mm		1.20	48.00
68	40	UN.	Parafuso 8mm		1.80	72.00
69	16	UN.	Parafuso cardam		4.30	68.80
70	20	UN.	Parafuso roda dianteiro		17.00	340.00
71	20	UN.	Parafuso roda traseira		18.50	370.00
72	6	UN.	Pino centro dianteiro		10.00	60.00
73	8	UN.	Pino centro traseiro		12.00	96.00

74	8	UN.	Pino do molejo traseiro		34.00	272.00
75	8	UN.	Pino molejo dianteiro		36.00	288.00
76	4	UN.	Pista cubo traseiro		31.00	124.00
77	2	UN.	Pista piloto		54.00	108.00
78	4	UN.	Ponta eixo		537.00	2.148.00
79	2	UN.	Ponteira cardam		238.00	476.00
80	6	UN.	Porca cargaça		52.00	312.00
81	4	UN.	Porca cubo dianteiro		16.50	66.00
82	4	UN.	Porca manga eixo sem guia		19.50	78.00
83	40	UN.	Prisioneiro cubo		8.00	320.00
84	2	UN.	Reservatório de água		230.00	460.00
85	2	UN.	Reservatório óleo hidráulico		92.00	184.00
86	4	UN.	Retentor cubo dianteiro		30.00	120.00
87	8	UN.	Retentor cubo traseiro		67.50	540.00
88	2	UN.	Retentor luva		31.00	62.00
89	2	UN.	Retentor piloto		25.00	50.00
90	2	UN.	Retentor piloto		25.00	50.00
91	2	UN.	Retentor pinhão		39.00	78.00
92	2	UN.	Retentor virabrequim		80.00	160.00
93	4	UN.	Rolamento cardam		103.00	412.00
94	4	UN.	Rolamento cubo dianteiro		109.00	436.00
95	4	UN.	Rolamento cubo traseiro		163.00	652.00

manutenção

08

			esterno			
96	4	UN.	Rolamento cubo traseiro			
			interno			
97	2	UN.	Rolamento embreagem			
98	4	UN.	Rolamento lateral coroa			
99	2	UN.	Rolamento piloto			
100	4	UN.	Rolamento Traseiro			
101	16	UN.	Ruela ajustagem			
102	2	UN.	Silencioso			
103	4	UN.	Tambor freio dianteiro			
104	4	UN.	Tambor freio traseiro			
105	2	UN.	Tampa radiador			
106	2	UN.	Tampa tanque			
107	4	UN.	Terminal direção			
108	4	UN.	Trava arranha cubo			
109	10	UN.	Trava pino molejo			
TOTAL						

4872460

Lote 06 - Toyota Bandeirantes, diesel, ano 1984, frota 25						
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	2	UN.	Amortecedor dianteiro		156.00	312.00
2	2	UN.	Amortecedor traseiro		188.00	376.00
3	1	UN.	Bomba da água		354.00	354.00
4	2	UN.	Bucha central da direção		57.00	114.00
5	8	UN.	Bucha silenciosa dianteira		19.00	152.00
6	8	UN.	Bucha silenciosa traseira		25.00	200.00
7	2	UN.	Cabo de acelerador		31.00	62.00
8	2	UN.	Cabo de velocímetro		41.00	82.00
9	1	UN.	Cano intermediário		57.00	57.00
10	4	UN.	Cilindro de roda dianteiro		147.00	588.00
11	4	UN.	Cilindro de roda traseiro		132.00	528.00
12	1	UN.	Cilindro mestre		280.00	280.00
13	1	UN.	Cilindro mestre de embreagem		278.00	278.00
14	2	UN.	Coréia do alternador		28.00	56.00
15	2	UN.	Coréia do motor		30.00	60.00
16	1	UN.	Coroa e pião		990.00	990.00
17	4	UN.	Coxim do motor		79.00	316.00
18	4	UN.	Cruzeta do cardan		49.00	196.00
19	2	UN.	Garfo com orelha do cardan		145.00	290.00
20	1	UN.	Garfo de embreagem		68.00	68.00
21	6	UN.	Grampo do molejo dianteiro		26.00	156.00

módulo

22	6	UN.	Grampo do molejo traseiro		29.00	174.00
23	1	UN.	Jogo de junta do motor		221.00	221.00
24	4	UN.	Jogo de lona de freio dianteiro		53.60	214.00
25	4	UN.	Jogo de lona de freio traseiro		55.00	220.00
26	4	UN.	Jumelo dianteiro		90.00	360.00
27	4	UN.	Jumelo traseiro		119.00	476.00
28	4	UN.	Junta da tampa de válvula		14.00	56.00
29	4	UN.	Junta de escape		11.00	44.00
30	2	UN.	Junta do cabeçote		79.00	158.00
31	2	UN.	Junta do cambio		18.00	36.00
32	2	UN.	Junta do diferencial		19.00	38.00
33	1	UN.	kits de embreagem		860.00	860.00
34	2	UN.	Limpador de para brisa		49.00	98.00
35	2	UN.	Luva do cardam		183.00	366.00
36	2	UN.	Mangueira do radiador inferior		22.00	44.00
37	2	UN.	Mangueira do radiador superior		32.70	65.40
38	2	UN.	Maquina de vidro		60.00	120.00
39	4	UN.	Mola mestre dianteira		116.00	464.00
40	4	UN.	Mola mestre traseira		136.00	544.00
41	4	UN.	Mola segunda dianteira		121.00	484.00

42	4	UN.	Mola segunda traseira		141.00	564.00
43	30	UN.	Parafuso 10 mm		1.90	57.00
44	20	UN.	Parafuso 12 mm		3.60	72.00
45	20	UN.	Parafuso 14 mm		4.20	84.00
46	20	UN.	Parafuso 6 mm		1.20	24.00
47	20	UN.	Parafuso 8 mm		1.80	36.00
48	10	UN.	Parafuso de cardam		4.30	43.00
49	20	UN.	Parafuso de roda		7.00	140.00
50	2	UN.	Pino central da direção		84.00	168.00
51	10	UN.	Pino de centro		8.00	80.00
52	1	UN.	Ponta de eixo curta		376.00	376.00
53	1	UN.	Ponta de eixo longa		419.00	419.00
54	2	UN.	Ponteiro do cardam		129.80	259.60
55	2	UN.	Reparo auxiliar de embreagem		98.00	196.00
56	1	UN.	Reparo da caixa de direção		378.00	378.00
57	2	UN.	Reparo do munhão		98.00	196.00
58	4	UN.	Retentor do cubo dianteira		43.00	172.00
59	4	UN.	Retentor do cubo traseiro		23.00	92.00
60	2	UN.	Rolamento de embreagem		145.00	290.00
61	2	UN.	Rolamento do cardam		284.00	568.00
62	4	UN.	Rolamento do cubo dianteiro externo		92.00	368.00

município

10

63	4	UN.	Rolamento do cubo dianteiro interno		91.00	364.00
64	4	UN.	Rolamento do cubo traseiro		93.00	372.00
65	4	UN.	Rolamento do munhão		43.00	172.00
66	1	UN.	Saída do motor		53.00	53.00
67	4	UN.	Sapata de freio dianteiro		88.00	352.00
68	4	UN.	Sapata de freio traseiro		59.00	236.00
69	1	UN.	Sector e sem fim da caixa de direcção		348.00	348.00
70	1	UN.	Silencioso		92.00	92.00
71	2	UN.	Tambor de freio dianteiro		165.00	330.00
72	2	UN.	Tambor de freio traseiro		165.00	330.00
73	2	UN.	Terminal central da direcção PD281		139.50	279.00
74	2	UN.	Terminal de direcção curto Id PD278		74.50	149.00
75	2	UN.	Terminal de direcção curto le PD277		70.50	141.00
76	2	UN.	Terminal de direcção longo Id PD280		75.50	151.00
77	2	UN.	Terminal de direcção longo le PD279		76.80	153.60
TOTAL					18.669,00	

Lote 07 - Britador, Motor MWM 229						
Item	Qtd	Un.	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	1	UN.	Bomba água		129.00	129.00
2	1	UN.	Bomba de óleo		699.00	699.00
3	10	UN.	Braçadeira de mangueira		3.50	35.00
4	1	UN.	Jogo anéis	370.00	390.00	390.00
5	1	UN.	Jogo bronzina biela		142.00	142.00
6	1	UN.	Jogo bronzina de mancal		815.00	815.00
7	1	UN.	Jogo de junta motor		326.00	326.00
8	8	UN.	Junta da tubagem da admissão		2.50	20.00
9	2	UN.	Junta do carte		33.00	66.00
10	2	UN.	Junta escape		11.00	22.00
11	4	UN.	Junta tampa de válvula		5.00	20.00
12	8	UN.	Junta da tubagem de escape		2.50	20.00
13	1	UN.	Kits embreagem		799.00	799.00
14	8	UN.	Mangueira do cavalete água		4.00	32.00
15	1	UN.	Mangueira inferior do radiador		59.00	59.00
16	1	UN.	Mangueira superior radiador		19.00	19.00
17	30	UN.	Parafuso 10 mm		1.90	57.00
18	30	UN.	Parafuso 12 mm		3.60	108.00
19	20	UN.	Parafuso 14 mm		4.20	84.00

Movíveis

20	8	UN.	Retentor da haste de válvula		7.90	63.20
21	2	UN.	Retentor da tampa de distribuição		23.00	46.00
22	1	UN.	Retentor do virabrequim dianteiro		36.00	36.00
23	1	UN.	Retentor do virabrequim traseiro		46.50	46.50
24	1	UN.	Rolamento embreagem		134.00	134.00
25	6	UN.	Selo do bloco motor		7.00	42.00
26	4	UN.	Válvula admissão		19.00	76.00
27	4	UN.	Válvula escape		26.90	107.60
TOTAL						3.893,70

Lote 08 - Caminhões Dodge D950, ano 1981, Frotas 11 e 15						
Item	Qtd	Un	Discriminação	Marca	V. Unit	V. Total
1	4	UN.	Amortecedor dianteiro		208.00	832.00
2	4	UN.	Arruela de encosto		16.50	66.00
3	8	UN.	Bucha Molejo Dianteiro		19.00	152.00
4	8	UN.	Bucha Molejo Traseiro		57.00	456.00
5	1	UN.	Coroa e pinhão		1.394.00	1.394.00
6	2	UN.	Correia do motor		35.00	70.00
7	4	UN.	Coxim do motor dianteiro		63.50	254.00
8	2	UN.	Cruzeta do cardan		60.00	120.00

9	4	UN.	Flexível de freio a ar traseiro		23.00	92.00
10	4	UN.	Flexível de freio dianteiro		21.00	84.00
11	4	UN.	Grampo do molejo dianteiro		36.00	144.00
12	6	UN.	Grampo do molejo traseiro		39.00	234.00
13	4	UN.	Jogo de embuchamento		240.00	960.00
14	2	UN.	Jogo de lona dianteiro		99.00	198.00
15	2	UN.	Jogo de lona traseiro		145.00	290.00
16	4	UN.	Junta de tampa de válvula		12.00	48.00
17	2	UN.	Junta do diferencial		18.00	36.00
18	4	UN.	Junta do escape		12.00	48.00
19	1	UN.	Kit de embreagem		1.050.00	1.050.00
20	2	UN.	Mangueira inferior do radiador		18.00	36.00
21	2	UN.	Mangueira superior do radiador		34.00	68.00
22	4	UN.	Mola do patim dianteiro		20.00	80.00
23	4	UN.	Mola do patim traseiro		23.00	92.00
24	2	UN.	Mola Mestre Dianteira		166.00	332.00
25	2	UN.	Mola Mestre Traseira		179.00	358.00
26	10	UN.	Parafuso de roda dianteiro		16.00	160.00
27	10	UN.	Parafuso de roda traseiro		22.00	220.00
28	2	UN.	Patim de freio traseiro		123.00	246.00
29	6	UN.	Pino de centro dianteiro		12.00	72.00

MONTAÇÃO

121

30	6	UN.	Pino de centro traseiro		12.00	72.00
31	4	UN.	Pino de molejo dianteiro		47.50	190.00
32	4	UN.	Pino do molejo traseiro		58.00	232.00
33	4	UN.	Porca da manga de eixo		52.00	208.00
34	2	UN.	Porca do cubo		59.00	118.00
35	4	UN.	Retentor do cubo dianteiro		21.00	84.00
36	4	UN.	Retentor do cubo traseiro		36.00	144.00
37	2	UN.	Rolamento de embreagem		149.00	298.00
38	4	UN.	Rolamento do cubo dianteiro		115.00	460.00
39	4	UN.	Rolamento do cubo traseiro		194.00	776.00
40	2	UN.	Segunda mola dianteira		143.00	286.00
41	2	UN.	Segunda mola traseira		161.00	322.00
42	2	UN.	Terminal de direcção direito		103.00	206.00
43	2	UN.	Terminal de direcção esquerdo		103.00	206.00
44	4	UN.	Trava aranha do cubo		8.00	32.00
45	6	UN.	Trava do pino de molejo		7.00	42.00
TOTAL						11.868.00

LOTE 09: CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 K/36 ANO 2013- FROTA 157					
ITEM	QTD	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT V. TOTAL
1	4	UN.	Amortecedor dianteiro		
2	4	UN.	Amortecedor traseiro		
3	2	UN.	Barra de direcção curto		
4	2	UN.	Barra de direcção longa		
5	2	UN.	Bomba da água		
6	10	UN.	Bucha da mola dianteira		
7	2	UN.	Chapa do garfo de embreagem		
8	4	UN.	Cilindro de roda dianteiro		
9	4	UN.	Cilindro de roda traseiro		
10	4	UN.	Correia alternador		
11	4	UN.	Coxim do motor dianteiro		
12	4	UN.	Coxim do motor traseiro		
13	6	UN.	Coxim do radizador		
14	3	UN.	Cruzeta do cardam		
15	2	UN.	Cruzeta satélite diferencial		
16	2	UN.	Cubo da tração		
17	2	UN.	Cubo traseiro		
18	4	UN.	Cúca de frei		
19	1	UN.	Eixo entalhado		
20	2	UN.	Eixo intermediário		
21	2	UN.	Eixo piloto		
22	2	UN.	Engrenagem 4 superior		
23	2	UN.	Engrenagem 5		
24	2	UN.	Engrenagem da 1/2		
25	2	UN.	Engrenagem grande da Ré		
26	2	UN.	Espiga do cardam		
27	2	UN.	Flanjo do cardam		
28	2	UN.	Garfo com orelha do cardam		
29	2	UN.	Garfo de embreagem		
30	2	UN.	Garfo do cambio 2/3		
31	8	UN.	Grampo do molejo dianteiro		
32	10	UN.	Grampo do molejo traseiro		
33	2	UN.	Jogo arruela diferencial		

manutenção

34	30	UN.	Junta universal coluna direção				
35	1	UN.	kits de embreagem				
36	2	UN.	Limpodor do para brisa				
37	2	UN.	Lona de freio dianteiro				
38	4	UN.	Longa de freio traseiro				
39	2	UN.	Luva da 1				
40	1	UN.	Luva do cardam				
41	2	UN.	Luva do sincronizado				
42	2	UN.	Mangueira da turbina				
43	2	UN.	Mangueira inferior radiador				
44	2	UN.	Mangueira superior radiador				
45	4	UN.	Mola dianteira mestre				
46	4	UN.	Mola dianteira segunda				
47	2	UN.	Mola do patim dianteiro				
48	2	UN.	Mola do patim traseiro				
49	4	UN.	Mola mestre traseira				
50	4	UN.	Mola segunda traseira				
51	6	UN.	Mola traseira do truck				
52	40	UN.	Parafuso 12 mm				
53	30	UN.	Parafuso 14 mm				
54	20	UN.	Parafuso de roda dianteiro				
55	20	UN.	Parafuso de roda traseiro				
56	16	UN.	Parafuso do cardam				
57	10	UN.	Pino de centro dianteiro				
58	10	UN.	Pino de centro traseiro				
59	8	UN.	Pino do molejo dianteiro				
60	8	UN.	Pino do molejo traseiro				
61	2	UN.	Pista do retentor do cubo dianteiro				
62	2	UN.	Pista do retentor do cubo traseiro				
63	1	UN.	Polia do virabrequim 2 canaleta				
64	2	UN.	Ponta de eixo				
65	6	UN.	Porca da cargaça				
66	4	UN.	Porca da manga de eixo				
67	2	UN.	Porca do pinhão				
68	2	UN.	Regulador de embreagem				
69	4	UN.	Regulador de freio traseiro				
70	6	UN.	Retentor do cubo da tração				

71	4	UN.	Retentor do cubo dianteiro			
72	6	UN.	Retentor do cubo traseiro			
73	4	UN.	Retentor do pinhão			
TOTAL						

AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

MAI 2014

maurício

- CAMINHÃO VW 13130 E VW 14140 - FROTAS 31 E 41

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	V. Unit	V. Total
1	30	UN.	Abraçadeira para mangueira	manguebras	6,00	180,00
2	4	UN.	Amortecedor dianteiro	cofap	345,00	1.380,00
3	4	UN.	Amortecedor traseiro	cofap	320,00	1.280,00
4	2	UN.	Anél trava do piloto	rochester	18,00	36,00
5	6	UN.	Arruela de encosto	rivertec	9,00	54,00
6	8	UN.	Arruela de encosto do cubo	rivertec	12,00	96,00
7	2	UN.	Barra direção	drive	480,00	960,00
8	2	UN.	Bomba de água	idisa	190,00	380,00
9	2	UN.	Bronzina biela	metal leve	298,00	596,00
10	2	UN.	Bronzina mancal	metal leve	298,00	596,00
11	2	UN.	Bucha do piloto	rochester	55,90	111,80
12	6	UN.	Bucha do molejo dianteiro	fama	29,90	179,40
13	8	UN.	Bucha do molejo traseiro	fama	35,30	282,40
14	2	UN.	Bujão carte	idisa	28,20	56,40
15	1	UN.	Cabo velocímetro	cabove	55,80	55,80
16	1	UN.	Caixa satélite diferencial	max gear	3.245,00	3.245,00
17	2	UN.	Cilindro auxiliar embreagem	controil	192,30	384,60
18	2	UN.	Cilindro mestre embreagem	controil	201,50	403,00
19	2	UN.	Cilindro mestre freio	controil	455,00	910,00
20	4	UN.	Cilindro roda dianteiro	controil	175,00	700,00
21	8	UN.	Cilindro roda traseiro	controil	175,00	1.400,00
22	4	UN.	Correia motor	godyer	55,00	220,00
23	4	UN.	Coxim motor dianteiro	rei	109,00	436,00
24	4	UN.	Coxim motor traseiro	rei	115,20	460,80
25	6	UN.	Cruzeta cardam	meritor	225,00	1.350,00
26	2	UN.	Cubo 1ª e 2ª	rex	541,20	1.082,40
27	2	UN.	Cubo 4ª e 5ª	rex	542,00	1.084,00
28	2	UN.	Cuica freio	master	295,00	590,00
29	2	UN.	Engrenagem 1ª e 2ª	rex	698,00	1.396,00
30	2	UN.	Engrenagem 3ª e 4ª	rex	695,00	1.390,00
31	2	UN.	Engrenagem 5ª	rex	645,20	1.290,40
32	6	UN.	Flexível do freio	freiocar	33,20	199,20
33	2	UN.	Garfo com orelha cardam	mecpar	215,30	430,60
34	8	UN.	Grampo molejo dianteiro	fama	48,20	385,60
35	8	UN.	Grampo molejo traseiro	fama	47,10	376,80
36	2	UN.	Jogo anéis	metal leve	655,00	1.310,00
37	2	UN.	Jogo arruela diferencial	motopeças	216,00	432,00
38	2	UN.	Jogo lona dianteiro	termoid	232,00	464,00
39	4	UN.	Jogo lona traseiro	termoid	205,20	820,80
40	2	UN.	Jogo roleta cambio	rochester	88,00	176,00
41	12	UN.	Junta cabeçote mwm	mwm	45,00	540,00
42	2	UN.	Junta cambio	sabó	35,30	70,60
43	2	UN.	Junta carte	sabó	41,00	82,00
44	2	UN.	Junta diferencial	sabó	39,00	78,00
45	4	UN.	Junta escape	sabó	15,20	60,80

movido

CAMINHÃO DODGE D950 ANO 1981 - FROTA 11 e 15						
ITEM	QTD	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	4	UN.	Amortecedor dianteiro	Cofap	351,00	1404,00
2	4	UN.	Arruela de encosto	rivertec	12,00	48,00
3	8	UN.	Bucha molejo dianteiro	fama	32,50	260,00
4	8	UN.	Bucha molejo traseiro	fama	33,40	267,20
5	1	UN.	Coroa e pinhão	motopeças	1435,00	1435,00
6	2	UN.	Correia do motor	godyer	55,00	110,00
7	4	UN.	Coxim do motor dianteiro	rei	151,00	604,00
8	2	UN.	Cruzeta do cardam	meritor	145,30	290,60
9	4	UN.	flexível de freio a ar traseiro	freiocar	32,30	129,20
10	4	UN.	Flexível de freio dianteiro	freiocar	32,30	129,20
11	4	UN.	Grampo do molejo dianteiro	fama	45,20	180,80
12	6	UN.	Grampo do molejo traseiro	fama	46,30	277,80
13	4	UN.	Jogo de embuchamento	butuem	385,00	1540,00
14	2	UN.	Jogo de lona dianteiro	termoid	255,00	510,00
15	2	UN.	Jogo de lona traseiro	termoid	251,00	502,00
16	4	UN.	Junta da tampa de valvula	sabó	22,00	88,00
17	2	UN.	Junta do diferencial	sabó	29,00	58,00
18	4	UN.	Junta do escape	sabó	21,00	84,00
19	1	UN.	Kit de embreagem	sachs	1980,00	1980,00
20	2	UN.	Mangueira inferior radiador	manguebra	45,90	91,80
21	2	UN.	Mangueira superior radiador	manguebra	46,00	92,00
22	4	UN.	Mola do patim dianteiro	fama	18,00	72,00
23	4	UN.	Mola do patim traseiro	fama	19,00	76,00
24	2	UN.	Mola mestre dianteira	fama	257,56	515,12
25	2	UN.	Mola mestre traseira	fama	341,42	682,84
26	10	UN.	Parafuso de roda dianteiro	rodafuso	19,00	190,00
27	10	UN.	Parafuso de roda traseiro	rodafuso	25,00	250,00
28	2	UN.	Patim de freio traseiro	momag	188,00	376,00
29	6	UN.	Pino de centro dianteiro	fama	16,00	96,00
30	6	UN.	Pino de centro traseiro	fama	16,00	96,00
31	4	UN.	Pino de molejo dianteiro	fama	35,30	141,20
32	4	UN.	Pino de molejo traseiro	fama	34,00	136,00
33	4	UN.	Porca da manga de eixo	rivertec	45,00	180,00
34	2	UN.	Porca do cubo	rivertec	55,00	110,00
35	4	UN.	Retentor do cubo dianteiro	sabó	44,00	176,00
36	4	UN.	Retentor do cubo traseiro	Sabó	46,00	184,00
37	2	UN.	Rolamento embreagem	fag	198,00	396,00
38	4	UN.	Rolamento do cubo dianteiro	timkem	305,00	1220,00
39	4	UN.	Rolamento do cubo traseiro	timkem	299,00	1196,00
40	2	UN.	Segunda mola dianteira	fama	195,67	391,34
41	2	UN.	Segunda mola traseira	fama	255,00	510,00
42	2	UN.	Terminal de direção direito	drive	199,00	398,00

movido

43	2	UN.	Terminal de direção esquerdo	drive	199,00	398,00
44	4	UN.	Trava aranha do cubo	rivertec	12,00	48,00
45	6	UN.	Trava do pino do molejo	rivertec	15,00	90,00
			TOTAL			18010,10

manicó