

LOCAL:	Comunidade João XXIII	Início:	19/06/2016
MUNICÍPIO:	São Jorge do Ivaí - Paraná	Final:	20/06/2016
SONDAGEM:	SP 01	UTM:	356875 / 7.397.695

Avanço do furo	Revestimento	Cota do N.A	Solo	nº de golpes pela penetração	Resultados dos Ensaios		Profundidade das camadas (m)	CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO		
					FINAIS	(2ª e 3ª)		- REVESTIMENTO Ø INT. =	76,2	
					INICIAIS	(1ª e 2ª)		- AMOSTRADOR Ø EXT. =	50,8	
								- PESO =	65 Kg	
						- ALTURA DA QUEDA =	75 cm	Classificação do Material		
TH- P			Media	Trado				0,00	- Argila siltosa marrom escura	
				3	3	3				
				15	15	15				
				3	4	4				
				15	15	15				
				4	3	4				
				15	15	15				
				4	4	5				
				15	15	15				
				5	4	6				
				15	15	15				
				4	5	5				
				15	15	15				
			Rija	5	5	5				
				15	15	15				
				4	4	6				
				15	15	15				
			Dura	7	8	8				
				15	15	15				
				8	8	8				
				15	15	15				
				9	8	10				
				15	15	15				
				15	15	15				
				15	15	15				
				16	17	16				
				15	15	15				
				18	23					
			15	15						
						12,25	- Piçarra (basalto alterado) marrom amarelada			
						13,70	- Piçarra (basalto alterado) marrom amarelada c/veios cinzentos			
						14,30	- Limite de sondagem			

Leitura	Data	N.A. (m)	TH - Trado Helicoidal	Lavagem por tempo - 10 min	Maringá, 21 de Junho de 2016. José Maurício Doré Engº Civil
24 hr		N.F.E	CA - Circulação de água	Profun. De Início (m):	
			TC - Trado Concha	Estágio 1 (cm):	
			P - Percussão	Estágio 2 (cm):	
Observações:				Estágio 3 (cm):	